



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO NÚMERO 1153 /16.

AUTOR: Vereador JAIR MARTINELI

DESPACHO:

DEFERIDA.

Araraquara, 04 MAIO 2016

Presidente

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente, no sentido de realizar a manutenção da pintura da lombada e também a retirada das pedras soltas que encontram-se localizadas na Rua Lourenço Rolfsen, defronte ao número 193, Bairro Iguatemi, desta cidade. Fotos anexas.

Esclareço que este pedido se faz necessário, pois a falta de identificação da lombada está colocando os motoristas em risco de acidentes. E as pedras soltas estão espirrando nos pedestres e carros, colocando todos em risco, lembramos ainda que esta lombada e as pedras soltas estão defronte a entrada do CER Profª. Maria José Pahin da Porciúncula.

Araraquara, 3 de maio de 2016.

JAIR MARTINELI
Vereador

Pgap/Jm.

ANEXO 169 03052016 Manutenção de lombada Rua Lourenço Rolfsen
JD Iguatemi

