



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

COPIA

INDICAÇÃO NÚMERO 2560/17.

AUTOR: Vereador **ELIAS CHEDIEK**

DESPACHO:

DEFERIDA.

Araraquara, 20 JUN 2017


Presidente



040.570/2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Seção de Protocolo

21/06/2017 09:57:31 Guichê: 040.570/2017 Processo: 000.003/2017

Nome: C.M.A. - IND. Nº 2560/2017

Distribuição: Chefia de Gabinete

Assunto: VISTORIA TÉCNICA

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente, no sentido de que seja realizada vistoria técnica no viaduto Rafael Barbieri (Avenida Duque de Caxias) com a finalidade de avaliar o estado do referido viaduto, de tal forma a oferecer segurança à população.


O pedido se faz necessário uma vez que é possível constatar-se problemas de manutenção em sua estrutura, principalmente nas juntas de dilatação e apoio do vão central.


Nesta oportunidade, anexo algumas fotos do local, sugerindo também que seja efetuada vistoria no viaduto Leonardo Barbieri (Avenida Barroso).


Araraquara, 19 de junho de 2017.



ELIAS CHEDIEK
Vereador


Principais pontos de comprometimento da ferragem da estrutura do Viaduto Rafael Barbieri (Av. Duque de Caxias)

















Principais pontos de comprometimento da ferragem da estrutura do Viaduto Rafael Barbieri (Av. Duque de Caxias)

