



CÓPIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO NÚMERO 0937 /18.

AUTOR: Vereador **ELIAS CHEDIEK**



013.171/2018

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Seção de Protocolo

20/02/2018 09:41:40 Guichê: 013.171/2018 Processo: 000.003/2018

Nome: C.M.A. - IND. Nº 0937/2018


Distribuição: Chefia de Gabinete

Assunto: SOL PROVIDÊNCIAS

DESPACHO:

DEFERIDA.

Araraquara, 19 FEV 2018



Presidente

Indico, ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimento com o setor competente, para que seja providenciado com urgência um levantamento da situação da erosão, existente no final da Avenida Sergipe, na confluência da Rua Julio Teixeira Borges, no Jardim Brasil, Vila Xavier,


O pedido se faz necessário, pois o leito do citado córrego transformou-se em depósito de entulho, acarretando sérios danos ao meio ambiente.


Em anexo, fotos do local bem como sugestões de melhorias para contenção da erosão.

Araraquara, 16 de fevereiro de 2018.


ELIAS CHEDIEK
Vereador

17:03 16/02/2018 003597 PROTOCOLO-CÂMARA MUNICIPAL ARARAQUARA





Sugestão para diminuir as águas de superfície: Construir mureta de contenção; Boca de lobo interligada a galeria existente e um ladrão na mureta para direcionar o excesso d'água para uma canaleta superficial.



Sugestão para amenizar na saída da galeria: Cortar parte da laje e construir escadaria com dissipadores de energia.

