



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação n. 4078/2018

**CÓPIA**

AUTOR: Vereador Roger Mendes

Despacho: **DEFERIDO**

Araraquara, 09 OUT. 2018

  
\_\_\_\_\_  
Presidente



072.319/2018

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
Seção de Protocolo

11/10/2018 09:08:05 Gulchê: 072.319/2018 Processo: 000.003/2018  
Nome: C.M.A. - IND. N° 4078/2018  
Distribuição: Chefia de Gabinete  
Assunto: REPAROS

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimento com o setor competente, no sentido de estudar a possibilidade de ser realizada a **manutenção, reparo e demais melhorias** que forem necessárias nas partes estruturais do CEC (Centro de Educação Complementar) Piaquara, localizado na Rua Bahia, n. 872, na Vila Santa Maria (Vila Xavier), CEP.14.810-170, desta cidade, conforme fotos anexas, as quais comprovam a existência de diversas rachaduras nas paredes.



A presente indicação é feita em atendimento às solicitações encaminhadas para o nosso Gabinete por alguns pais e servidores que trabalham no local.

Araraquara, 09 de outubro de 2018.


  
**ROGER MENDES**  
Vereador

\_\_\_\_\_  
Proceder ao estudo para realizar a manutenção, reparo e demais melhorias nas partes estruturais do CEC (Centro de Educação Complementar) Piaquara

16:24 09/10/2018 010795 PROTOCOLO-CÂMARA MUNICIPAL ARARAQUARA



4.078



4078