



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 4721/2018


CÓPIA

Autoria: Vereadora Thainara Faria

Despacho: **DEFERIDO**

Araraquara, 05 DEZ. 2018


Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Seção de Protocolo

06/12/2018 15:33:53 Guichê: 086.499/2018 Processo: 000.003/2018

Nome: C.M.A. - IND. Nº 04721/2018

Distribuição: Chefia de Gabinete

Assunto: SOL PROVIDÊNCIAS

Vimos respeitosamente por meio deste, com os nossos cordiais cumprimentos, indicar ao **Senhor Secretário de Obras e Serviços e a Controladoria de Mobilidade Urbana** à necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente, no sentido de que seja realizado um estudo para a implantação de uma Rotatória na BR-364 nas proximidades do Auto Posto Bambina dando acesso a **Avenida Engenheiro Camilo Dinucci cruzamento com a Avenida Miguel Bucalen**, no Parque Residencial Iguatemi, desta cidade.

A solicitação se faz necessária tendo em vista que os munícipes dessa região que solicitaram essa possibilidade para facilitar a entrada para o bairro Iguatemi através da BR-364.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

Araraquara, 03 de Dezembro de 2018.


Thainara Faria
Vereadora

09/12/2018 01:24:7 PROTOCOLO MUNICIPAL ARARAQUARA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 4721 /2018

