




# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

**CÓPIA**

Indicação nº 3999 /2019

Autoria: Vereador e Presidente **TENENTE SANTANA**

Despacho: **DEFERIDO**  
Araraquara, 20 SET 2019  
  
Presidente



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
Seção de Protocolo

23/09/2019 13:39:56 **Guichê:** 078.692/2019 **Processo:** 000.003/2019  
**Nome:** C.M.A. - IND. Nº 3999/2019  
**Distribuição:** Chefe de Gabinete  
**Assunto:** REPARO NO ASFALTO

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente a fim de que sejam realizados, **urgentemente, reparos na pavimentação asfáltica no quadrilátero compreendido entre as Avenidas Estrada de Ferro Araraquara e Leopoldo Silva e Ruas Benedito Flório e Professor Clemente Segundo Pinho, no Bairro Jardim Paulistano, desta cidade.**

Solicitado a interceder por nossa comunidade, fui procurado por moradores residentes no local, os quais informaram que as vias citadas possuem inúmeros buracos com muitas pedras soltas, o que está colocando em risco a integridade física das pessoas que transitam por lá e também poderá vir a causar acidentes de trânsito.

Seguem anexas fotos do local.

Araraquara, 17 de setembro de 2019.

  
**TENENTE SANTANA**  
Vereador e Presidente





# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 3999/2019

## ANEXO I "FOTOS DO LOCAL"

Foto 01



Foto 02







# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 3999 /2019

Foto 03



Croqui

