



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

CÓPIA


Indicação nº 4051 /2019

Autoria: Vereador e Presidente **TENENTE SANTANA**

Despacho:
Araraquara,

DEFERIDO

25/09/2019


Presidente



079.521/2019

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Seção de Protocolo

25/09/2019 13:49:26 **Guichê:** 079.521/2019 **Processo:** 000.003/2019

Nome: **C.M.A. - IND. N.º 4051/2019**

Distribuição: **Chefia de Gabinete**

Assunto: **SUBSTITUIÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS**

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente, a fim de que seja realizada **urgentemente, a substituição de um poste de energia elétrica existente na Avenida Marechal Oswaldo Cordeiro de Faria, próximo ao cruzamento com a Rua Orestes do Carmo Capato, no Bairro Jardim Pinheiros, desta cidade.**

Fui procurado por populares, os quais reclamaram que o referido poste de energia instalado nessa via pública é de madeira e se encontra com a sua base totalmente deteriorada (podre), em situação de grande risco de acidentes, podendo ocasionar lesões corporais ou até morte dos transeuntes.

Seguem anexas as fotos do local.

Araraquara, 24 de setembro de 2019.


TENENTE SANTANA

Vereador e Presidente

18:51 25/09/2019 08:49:37 PROTOCOLO GERAL MUNICIPAL ARARAQUARA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 4051 /2019

ANEXO I "FOTOS DO LOCAL"

Foto 01



