



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 0052/2020

CÓPIA

Autoria: Vereador **Gerson da Farmácia**

Despacho: **DEFERIDO**

Araraquara, 08 JAN. 2020


Presidente



001.876/2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Seção de Protocolo

08/01/2020 14 46 39 Guichê: 001.876/2020 Processo: 000.003/2020

Nome: C.M.A. - IND. N.º 0052/2020

Distribuição: Chefe de Gabinete

Assunto: CONERTO DA TAMPA DO BUEIRO

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente, no sentido de que seja **realizado o conserto da tampa do bueiro existente na Rua Mauricio Galli, defronte ao número 1.887, no Bairro Jardim Imperador, desta cidade.** Conforme foto, em anexo, a tampa do bueiro encontra-se solta, podendo ocasionar acidentes. Solicito o atendimento do meu pedido em caráter de urgência.

Araraquara, 07 de janeiro de 2020.


Gerson da Farmácia
Vereador

16:30 07/01/2020 000199 PROTOCOLO-CÂMARA MUNICIPAL ARARAQUARA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 0052/2020

