



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

CÓPIA


Indicação nº 2898/2020

Autoria: Vereador e Presidente **TENENTE SANTANA**

Despacho:
Araraquara,

DEFERIDO

02 SET 2020


Presidente

	
PRELETTURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA Seção de Protocolo	
03/09/2020 12:28:47 Cód. de Barras: 045.895.2020 Processo: 000.003/2020	
Nome: C.M.A. - IND. Nº 02898/2020	
Distribuição: Câmara de Gabinete	
Assunto: SOLICITAÇÃO	

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, reiterando-lhe os termos da indicação nº 3343/2019, sobre a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente, a fim de que seja realizada a correção no nivelamento da camada asfáltica junto à guia de calçada existente na esquina da Rua Benedito Máximo de Araújo com a Avenida Estrada de Ferro Araraquara, no bairro Vila Biagioni, desta cidade.

Cabe esclarecer que no local está prestes a ser inaugurado um estabelecimento comercial ligado a área alimentícia, sendo que o acúmulo de água "podre" bem defronte ao futuro estabelecimento causará prejuízos ao comerciante, bem como tornará o local insalubre para os frequentadores, conforme se pode verificar nas fotos anexadas ao presente expediente.

Anexas fotos que demonstram claramente o problema e cópia da indicação anterior (n.º 3343/19).


Araraquara, 01 de setembro de 2020.


TENENTE SANTANA
Vereador e Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 2898 /2020






CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

2898

CÓPIA

Indicação nº 3343 /2019

Autoria: Vereador e Presidente **TENENTE SANTANA**

Despacho: **DEFERIDO**
Araraquara, 05 AGO 2019

Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Seção de Protocolo


06/08/2019 13:57:03 Guichê: 065.207/2019 Processo: 000.003/2019
Nome: C.M.A. - IND. N°. 3343/2019
Distribuição: Chefia de Gabinete
Assunto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente, a fim de que sejam realizados urgentemente, reparos na pavimentação asfáltica na esquina da Rua Benedito Máximo de Araújo com a Avenida Estrada de Ferro Araraquara, no Bairro Vila Biagioni, desta cidade.

Solicitado a interceder por nossa comunidade, fui procurado por comerciante do local, o qual afirmou que existe um declive na mencionada esquina, sendo que em razão disso há o constante acúmulo de água suja e com odor fétido, situação que tem incomodado muito os clientes do estabelecimento e trazido prejuízos ao solicitante.

Seguem anexas fotos do local.

Araraquara, 05 de agosto de 2019.


TENENTE SANTANA
Vereador e Presidente



2898
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 3343 /2019

ANEXO I "FOTOS DO LOCAL"

Foto 01



Foto 02

