



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 537/2021

Promover manutenção em buracos na pavimentação asfáltica da Rua Ceará na confluência da Rua José do Patrocínio, nas proximidades do número 412, Vila Xavier.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimento com o setor competente, para que seja providenciado o serviço de manutenção em buracos da pavimentação asfáltica na Rua Ceará na confluência da Rua José do Patrocínio, nas proximidades do número 412, Vila Xavier.

O pedido é necessário devido ao asfalto estar com muitos buracos, trazendo transtorno a moradores e comerciantes, com a possibilidade de causar acidentes e danos aos veículos que transitam pelo local.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 3 de fevereiro de 2021.

LINEU CARLOS DE ASSIS

PROTOCOLADO 844/2021 - 03/02/2021 14:25









