



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 2942/2021

Indico o setor competente para que seja providenciada, com URGÊNCIA, a colocação de tampa no bueiro localizado na Rua Geraldo Gonçalves.

Venho respeitosamente, por meio deste, com os meus cordiais cumprimentos, indicar ao Secretário de Obras e Serviços Públicos a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente para que seja providenciada, com URGÊNCIA, a colocação de tampa no bueiro localizado na Rua Geraldo Gonçalves, em frente ao número 356, esquina com a Marginal das Cruzes (Rodoanel Norte- Oeste Dr. Otavio Arruda Camargo), no bairro Vila do Servidor, no Centro, nesta cidade.

A solicitação se faz necessária tendo em vista que identificamos que o mencionado bueiro se encontra sem tampa de proteção, motivo que pode causar graves acidentes a pessoas que por ali transitam.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 14 de julho de 2021.

MARCHESE DA RÁDIO