



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5729/2021

Indica a necessidade de realizar reparo asfáltico no canteiro da Rua Joaquim de Freitas Silva, próximo ao número 248, na Vila Xavier.

Venho respeitosamente por meio deste, com os meus cordiais cumprimentos, indicar ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente, no sentido de que seja realizado reparo asfáltico no canteiro da Rua Joaquim de Freitas Silva, próximo ao número 248, na Vila Xavier.

A solicitação se faz necessária tendo em vista que, com o buraco na lateral da via, o mato tomou conta de uma parte da rua. Além disso, o ponto em questão acumula água, podendo se tornar um criadouro do mosquito *Aedes aegypti*.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 21 de dezembro de 2021.

THAINARA FARIA

PROTÓCOLO 10711/2021 - 21/12/2021 12:57



