



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## REQUERIMENTO Nº 607/2022

Informações sobre obras, zeladoria e políticas públicas nos bairros Jd. Arangá, Jd. das Gaivotas, Jd. Panorama, Vila Guaianazes, Vila Melhado e Vila Suconasa.

CONSIDERANDO a visita ao bairro Vila Melhado e Parque das Gaivotas realizada no dia 01/07 do corrente ano, em que foram constatadas irregularidades, gerando diversas demandas, conforme demonstra o relatório em anexo, ao Poder Executivo Municipal;

CONSIDERANDO que em todos esses bairros é possível encontrar vias com a malha asfáltica deteriorada e sem manutenção há anos;

CONSIDERANDO que o centro de esportivo “José Maria Melhado” carece de serviços de manutenção e zeladoria bem como reforços na segurança do local;

CONSIDERANDO que o estacionamento do posto de saúde CMS Vila Melhado “Dr. Giuseppe Aufiero Sobrinho” está sem asfalto e cheio de pedras soltas, que com o atrito dos veículos, voam, atingindo outros veículos, pedestres e residências representando riscos diretos a pedestres que fazem uso do local;

CONSIDERANDO que o Residencial Castellmonte, situado na Av. Cap. Noray de Paula e Silva, 615 - Vila Melhado, aparenta estar abandonado;

CONSIDERANDO a situação precária do canteiro central da Av. Cap. Noray de Paula e Silva, 700 a 900, que se contra coberto por vegetação, sem passeio público e ferindo diversos pontos do Código de Posturas Municipal;

CONSIDERANDO que na Praça Padre Roberto Landell foram constatadas uma série de irregularidades e falta de zeladoria em diversos aspectos, aparentando estar abandonada, o que atrai indivíduos de toda a natureza, aumentando a insegurança no local, desviando da finalidade para qual foi reservado aquele espaço público;

CONSIDERANDO a Reserva do Capão do Paiva, localizado na Rua Walter Rodrigues Mourão, entre Av. Maria Antonia Oliveira Décimo (Expressa) e a rodovia Machado Sant'Anna, a qual está sem proteção como cercas, sem calçada pavimentada e é ponto de descarte irregular de lixo;

CONSIDERANDO a existência de ocupação irregular do imóvel situado na rua Samuel Dias, 89, Vila Guaianazes, que aparenta ter sido abandonado;

CONSIDERANDO que este gabinete foi procurado por mais de 15 moradores dos bairros, que são próximos, pedindo que providências fossem tomadas;

CONSIDERANDO o dever Constitucional desta vereadora em fiscalizar as atividades do Município e o funcionamento das atividades exercidas pelo Poder Executivo, visando sempre auxiliar e contribuir com melhorias em favor do Município.



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Requeiro observado o inciso XIX do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Araraquara, informações e encaminhamento de documentos, a essa Casa de Leis, as seguintes informações:

### FAVOR REMETER A RESPOSTA AO NÚMERO DA QUESTÃO

01 - Quanto foi arrecadado de IPTU nos bairros Jd. Arangá, Jd. das Gaivotas, Jd. Panorama, Vila Guaianazes, Vila Melhado e Vila Suconasa nos anos de 2020 e 2021? Por favor apresentar valores planilhados e divididos por área.

02 - Quais investimentos e obras públicas foram realizados nos bairros Jd. Arangá, Jd. das Gaivotas, Jd. Panorama, Vila Guaianazes, Vila Melhado e Vila Suconasa nos anos de 2020 e 2021? Qual foi o valor de cada obra?

03 - Existem obras planejadas nos bairros Jd. Arangá, Jd. das Gaivotas, Jd. Panorama, Vila Guaianazes, Vila Melhado e Vila Suconasa estão em andamento ou serão iniciados ainda esse ano de 2022?

04 - Algum dos bairros já citados venceu alguma obra no Orçamento Participativo nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022? Se sim, favor apresentar o cronograma.

05 - Qual a última limpeza realizada no centro esportivo “José Maria Melhado” e quando será feita a próxima?

06 - Qual empresa é responsável pela limpeza do centro esportivo? De quanto em quanto tempo é realizada a limpeza e roçada?

07 - Há projetos para melhoria da segurança do centro esportivo? Há projeto para implementação de câmeras?

08 - O que será feito para aumentar a segurança do local? Existe algum planejamento por parte deste executivo?

09 - Quando serão realizados os reparos no estacionamento, calçada e canteiro do CMS Vila Melhado “Dr. Giuseppe Aufiero Sobrinho”?

10 - Quais planos para execução de recapeamento e “Operação Tapa-Buraco” nos bairros Jd. Arangá, Jd. das Gaivotas, Jd. Panorama, Vila Guaianazes, Vila Melhado e Vila Suconasa, em vista das inúmeras vias com o asfalto deteriorado? Favor apresentar cronograma.

11 - Qual a situação do residencial localizado na Castellmonte, situado na Av. Cap. Noray de Paula e Silva, 615, Vila Melhado? Qual razão do imóvel estar totalmente desocupado? Que medidas já foram tomadas?

12 - Qual a situação legal do imóvel situado na rua Samuel Dias, 89, Vila Guaianazes? A prefeitura já estava ciente da ocupação irregular? Alguma medida já foi tomada? O proprietário paga o IPTU do imóvel? Se não, há quanto tempo?

13 - Quando foi realizada a última limpeza na Praça Padre Roberto Landell e quando será a próxima? Quem é a empresa responsável pela limpeza e roçada da praça?

14 - Existe previsão para reformas e melhorias na praça? Quando serão consertados ou trocados os bebedouros?



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

15 - Que medida será tomada para reforço da segurança no local que se encontra em total desuso pela população?

16 - Quando o canteiro central da Av. Cap. Noray de Paula e Silva, na altura dos nºs 700 a 900 será limpo?

17 - Não é obrigação deste executivo, em acordo com o Código de Posturas, adequar o passeio do canteiro central? Por que tal serviço ainda não foi realizado?

18 - Existe previsão para recapeamento asfáltico na Av. Paulo Ayres Pereira visto que a mesma se encontra completamente prejudicada e causando transtornos para os moradores?

19 - O programa Prefeitura nos Bairros já contemplou algum dos bairros citados neste ano de 2022? Se sim, quais? Quais foram as obras executadas?

20 - Quais as medidas de proteção ao meio ambiente da APP do Córrego do Paiva estão sendo tomadas por este executivo?

21 - Este executivo tem ciência da problemática de descarte irregular de lixo, escoamento problemático de águas, ausência de pavimentação asfáltica e outras questões que ocorrem no trecho da Rua Vicente Satriani compreendido entre os números 1 e 33, que ligam as vias Av. Paulo Ayres Pereira e Av. Pio Correia? Quais providências estão sendo tomadas nesse sentido?

Pedimos a gentileza de ter atenção e cuidado nas respostas para que não sejam necessários novos documentos.

Este gabinete tem por objetivo não somente fiscalizar, mas entender o funcionamento deste Executivo para atuar de maneira propositiva visando a construção do bem comum.

Certa de sua atenção e devidas providências, agradeço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 18 de julho de 2022.

**LUNA MEYER**

# Visita à Vila Melhado e região.

## Introdução

Relatório acerca da visita presencial realizada pelo gabinete da vereadora **Luna Meyer** aconteceu no dia 01/07/2022, às 14h horas, a pedido de moradores, para registro e verificação de demandas dos bairros Jd. Arangá, Jd. das Gaivotas, Jd. Panorama, Vila Guaianazes, Vila Melhado e Vila Suconasa.

## 01 - Área do Centro Esportivo "José Maria Melhado"

Iniciamos a visita com as moradoras em frente ao Centro Esportivo. Verificamos que o asfalto do Centro, que é utilizado também pelo **CMS Vila Melhado "Dr. Giuseppe Auphiero Sobrinho"** está completamente deteriorado.

No interior do Centro esportivo, podemos perceber que a zeladoria é precária e a área pouco utilizada, próxima a um estado de abandono. Um espaço que poderia estar sendo utilizado pela população para lazer e práticas de exercícios físicos.

Foi observado que a calçada do posto de saúde também estava completamente suja, com restos de entulhos de obra e com a pavimentação prejudicada. O local serve de passagem constante de idosos, enfermos e crianças, pois é via de acesso a três locais, sendo o posto de saúde, o centro esportivo e a creche, e carece de melhoria na acessibilidade.



<b>Demanda</b>	<b>Protocolo</b>
<b>Recapeamento do Estacionamento</b> - CMS Vila Melhado "Dr. Giuseppe Auphiero Sobrinho", na Rua Cap. José Sabino Sampaio, s/n, Vila Melhado	<a href="#">Indicação nº 3436/2022</a>
<b>Limpeza e Capinação - Centro Esportivo "José Maria Melhado"</b> - Av. Dr. Adhemar Pereira de Barros, 477 - Vila Melhado	<a href="#">Indicação nº 3440/2022</a>
<b>Serviço de Jardinagem e Paisagismo - Centro Esportivo "José Maria Melhado"</b> - Av. Dr. Adhemar Pereira de Barros, 477 - Vila Melhado	<a href="#">Indicação nº 3441/2022</a>
<b>Reforços na segurança Centro Esportivo "José Maria Melhado"</b> - Av. Dr. Adhemar Pereira de Barros, 477 - Vila Melhado	<a href="#">Indicação nº 3442/2022</a>
<b>Finalização de Obra e correções do passeio</b> - CMS Vila Melhado "Dr. Giuseppe Aufiero Sobrinho"	<a href="#">Indicação nº 3443/2022</a>
<b>Limpeza e Correção do Passeio e de Guias</b> - CMS Vila Melhado "Dr. Giuseppe Aufiero Sobrinho" - Rua Cap. José Sabino Sampaio, 1513 - Vila Melhado	<a href="#">Indicação nº 3444/2022</a>
<b>Limpeza completa e Instalação de Passeio</b> - Av. Francisco Satriani, 11 - Vila Suconasa	<a href="#">Indicação nº 3445/2022</a>
<b>Operação Tapa Buraco</b> - Av. Francisco Satriani, 11 - Vila Suconasa	<a href="#">Indicação nº 3446/2022</a>
<b>Poda da Vegetação - Teatro de Arena</b> - Av. Gil Martinez Perez, s/n - Vila Melhado	<a href="#">Indicação nº 3447/2022</a>

## 02 - CPFL e adjacências

Rumamos para a área sul do bairro através da Ac. Cap. Noray de Paula e Silva, passando pelas vias Rua Maria Gaspar Andrade, Av. Arthur Lopes de Castro, Av. José Salles Gadelha, Rua Fernando Guaglianoni e finalização da rota 01 na Rua Samuel Dias.

Foi observado um conjunto de apartamentos em situação de abandono, com o passeio irregular e entulho em seu interior, o qual estamos investigando acerca da situação.

Registraram-se diversas demandas no percurso relacionadas a correção do passeio público, correção e pavimentação asfáltica e limpeza de terrenos e passeios. No bairro há vias que contam somente com terra batida e pontos em que o asfalto está tão desgastado que possui somente pedras.

Destaca-se o imóvel de esquina, situado na Rua Samuel Dias, 89, completamente abandonado, com mato alto por toda sua extensão e ilegalmente ocupado, deixando a área pertencente ao imóvel totalmente indisponíveis aos pedestres. Provavelmente enquadrado pela lei do instituto do abandono, mas completamente esquecido pelo poder público.

<b>Demanda</b>	<b>Protocolo</b>
<b>Construção de Passeio Público</b> - Av. Cap. Noray de Paula e Silva, 877	<a href="#">Indicação nº 3448/2022</a>
<b>Limpeza e Adequação do Passeio</b> - Residencial Castellmonte - Av. Cap. Noray de Paula e Silva, 615 - Jardim Panorama	<a href="#">Indicação nº 3449/2022</a>
<b>Aplicação da Lei do Instituto do Abandono</b> - Residencial Castellmonte - Av. Cap. Noray de Paula e Silva, 615 - Vila Melhado	<a href="#">Indicação nº 3450/2022</a>
<b>Correção no Pavimento Asfáltico</b> - Av. Cap. Noray de Paula e Silva, 615 - Vila Melhado	<a href="#">Indicação nº 3451/2022</a>
<b>Limpeza e Adequação do Passeio e Guias</b> - Rua Maria Gaspar Andrade, 308 esquina com Av. Cap. Noray de Paula e Silva - Vila Melhado	<a href="#">Indicação nº 3452/2022</a>
<b>Instalação, limpeza e Adequação de Passeio</b> - Rua Maria Gaspar Andrade, 421 - Vila Melhado	<a href="#">Indicação nº 3453/2022</a>
<b>Limpeza, roçada e capinação</b> - Rua Maria Gaspar Andrade, 421 - Vila Melhado	<a href="#">Indicação nº 3454/2022</a>
<b>Pavimentação Asfáltica</b> - Av. Arthur Lopes de Castro no trecho entre a Av. Cap. Noray de Paula e Silva e a Rua Maria Gaspar Andrade	<a href="#">Indicação nº 3455/2022</a>
<b>Instalação, limpeza e Adequação de Passeio</b> - Rua Maria Gaspar Andrade, 530 - Vila Melhado	<a href="#">Indicação nº 3456/2022</a>
<b>Limpeza, roçada e capinação do imóvel</b> - R. Damiao de Souza, 1 - Vila Guaianazes	<a href="#">Indicação nº 3457/2022</a>
<b>Limpeza e adequação do passeio</b> - R. Fernando Guaglianoni, 341 - Vila Guaianazes	<a href="#">Indicação nº 3458/2022</a>
<b>Correções na Pavimentação Asfáltica no Trecho</b> - Av. José Salles Gadelha, 278 - Vila Guaianazes	<a href="#">Indicação nº 3459/2022</a>
<b>Limpeza completa do Imóvel e do passeio</b> - R. Samuel Dias, 89 - Vila Guaianazes	<a href="#">Indicação nº 3460/2022</a>
<b>Ação da Assistência Social</b> - R. Samuel Dias, 89 - Vila Guaianazes	<a href="#">Indicação nº 3461/2022</a>
<b>Verificação da Vigilância Sanitária</b> - R. Samuel Dias, 89 - Vila Guaianazes	<a href="#">Indicação nº 3462/2022</a>

### 03 - Praça Padre Roberto landell

A rota 02 se iniciou com parada na **Praça “Padre Roberto landell”** e arredores. Constatou-se que a praça carece de diversas questões de zeladoria tais como: mato por toda sua extensão, bebedouros sem manutenção, equipamentos de ginástica praticamente sem condições de uso e entulho. O espaço público conta inclusive com acampamento de moradores de rua que precisam de auxílio da assistência social.

Tal situação torna o espaço totalmente deserto e sem uso dos moradores da região, pois simplesmente a ausência de manutenção não possibilita isso necessitando de urgente atuação da Prefeitura Municipal de Araraquara.

Nas vias públicas no entorno, tais como **Av. Nicolino Raia, Rua Vicente Satriani e Av. Luiz Raia**, foram observadas diversas questões de zeladoria, adequação do passeio e muitos problemas de pavimentação asfáltica, deixando muito claro a pouca ou inexistente atuação da operação tapa-buracos e secretaria de obras na região.

Registrou-se também a demanda urgente de pavimentação asfáltica na **Rua Vicente Satriani**, no trecho de ligação entre a Av. Paulo Pereira Aures e Av. Pio Corrêa Pinheiro, visto que o mesmo é utilizado com frequência para descarte irregular, se encontra coberto de mato e em época de chuvas é relatado que ocorre um escoamento de águas em total desacordo com protocolos sanitários.





*Praça Padre Roberto landell em situação de abandono.*



*Trecho da Vicente Satriani que carece de pavimentação asfáltica e sistemas de escoamento.*

<b>Demanda</b>	<b>Protocolo</b>
<b>Limpeza completa do Imóvel e adequação do passeio</b> e guias - Av. Nicolino Raia, 244 - Vila Suconasa esquina com R. Vicente Satriani	<a href="#">Indicação nº 3473/2022</a>
<b>Recapamento e Nivelamento Asfáltico</b> - Av. Nicolino Raia, 284	<a href="#">Indicação nº 3474/2022</a>
<b>Correções na Pavimentação Asfáltica</b> - R. Antônio Ponchio, 2 - Vila Suconasa	<a href="#">Indicação nº 3475/2022</a>
<b>Limpeza e adequação de passeio, guias e canaletas</b> - Praça Padre Roberto landell - Av. Luiz Raia, 360 - Vila Suconasa	<a href="#">Indicação nº 3476/2022</a>
<b>Limpeza, capinação e jardinagem</b> - Praça Padre Roberto landell - Av. Luiz Raia, 360 - Vila Suconasa	<a href="#">Indicação nº 3477/2022</a>

<b>Instalação de Lixeiras</b> - Praça Padre Roberto Landell - Vila Suconasa	<a href="#">Indicação nº 3478/2022</a>
<b>Reforços de Segurança</b> - Praça Padre Roberto Landell - Vila Suconasa	<a href="#">Indicação nº 3479/2022</a>
<b>Abordagem Social</b> - Praça Padre Roberto Landell - Vila Suconasa	<a href="#">Indicação nº 3480/2022</a>
<b>Conserto de Bebedouros</b> - Praça Padre Roberto Landell - Vila Suconasa	<a href="#">Indicação nº 3481/2022</a>
<b>Promoção de atividades ]para a população</b> - Praça Padre Roberto Landell]]	<a href="#">Indicação nº 3482/2022</a>
<b>Limpeza completa do Imóvel e adequação do passeio</b> - Av. Luiz Raia, 212 - Vila Suconasa	<a href="#">Indicação nº 3483/2022</a>
<b>Correção e Limpeza de Canaletas de Drenagem</b> - Av. Luiz Raia, 212 - Vila Suconasa	<a href="#">Indicação nº 3484/2022</a>
<b>Limpeza e adequação de passeio</b> - Av. Luiz Raia, 257 - Vila Suconasa	<a href="#">Indicação nº 3485/2022</a>
<b>Monitoramento de Descarte Irregular</b> - Av. Poe. Carlos Drummond de Andrade, 802 - Vila Suconasa	<a href="#">Indicação nº 3486/2022</a>
<b>Limpeza, roçada e adequação do passeio</b> - Av. Nicolino Raia, 344 - Vila Suconasa	<a href="#">Indicação nº 3487/2022</a>
<b>Pavimentação asfáltica</b> - Rua Vicente Satriani - 33-1 - Vila Suconasa	<a href="#">Indicação nº 3488/2022</a>
<b>Recapeamento do Trecho</b> - Av. Nicolino Raia, 322 - Jardim Aranga	<a href="#">Indicação nº 3505/2022</a>

## 04 - Av. Paulo Pereira Ayres e Reserva do Córrego Capão do Paiva

A equipe seguiu então para a **Av. Paulo Pereira Ayres** onde foi perceptível diversos buracos e incongruências asfálticas denotando a clara falta de manutenção no trecho. Além disso foram feitas indicações de zeladoria tais quais limpeza de bueiros, passeios e terrenos.

Ao final da via, encontra-se a convergência com a **Rua Walter Rodrigues Mourão** que faz margem com a **área de proteção ambiental do Córrego Capão do Paiva** onde foram percebidas diversas problemáticas, tais como a ausência de passeio em área pública, visto que o passeio é em terra batida, descarte irregular de entulhos na reserva, dentre outros. A população costuma utilizar tal passeio para caminhadas e carece do apoio do executivo neste aspecto.



*Av. Paulo Pereira Ayres necessita de recapeamento urgente.*



*A Área de Proteção Ambiental do Córrego Capão do Paiva precisa ser protegida.*

<b>Demanda</b>	<b>Protocolo</b>
<b>URGENTE - Recapeamento e Operação Tapa-Buracos</b> - Av. Paulo Pereira Ayres - Jardim Aranga, Araraquara - SP	<a href="#">Indicação nº 3506/2022</a>
<b>Limpeza e desobstrução dos bueiros</b> - Av. Paulo Pereira Ayres, 452 e 523 - Vila Suconasa	<a href="#">Indicação nº 3507/2022</a>
<b>Limpeza e adequação de passeio, guias e canaletas</b> - Rua Walter Rodrigues Mourão, 520 - Jardim Aranga	<a href="#">Indicação nº 3508/2022</a>
<b>Limpeza completa do Imóvel e adequação do passeio</b> - R. Walter Rodrigues Mourão, 528 - Jardim Aranga	<a href="#">Indicação nº 3509/2022</a>
<b>Limpeza completa do Imóvel e adequação do passeio e guias</b> - Av. Marcello Braguini, 377 - Jardim Aranga	<a href="#">Indicação nº 3510/2022</a>
<b>Limpeza e adequação do passeio e guias</b> - R. Walter Rodrigues Mourão - Jardim Aranga	<a href="#">Indicação nº 3512/2022</a>
<b>Limpeza de entulhos na reserva</b> - R. Walter Rodrigues Mourão - Jardim Aranga	<a href="#">Indicação nº 3513/2022</a>
<b>Estudos para instalação de alambrado</b> protegendo a Reserva do Capão do Paiva - R. Walter Rodrigues Mourão - Jardim Aranga	<a href="#">Indicação nº 3514/2022</a>

## 05 - Av. Cap. Noray de Paula e Silva

A próxima parada foi o início da **Av. Cap. Noray de Paula e Silva** no trecho onde ela converge com a **Rua Walter Rodrigues Mourão**.

No trecho compreendido entre os números 700 e 900, do início da via até a **Av. Nicolino Raia**, constatou-se total ausência de zeladoria, pavimentação asfáltica deteriorada, diversas questões relativas a passeio e principalmente o canteiro central, que é extenso, está completamente tomado por mato, dificultando o tráfego de pedestres e com questões sanitárias.

Em vias adjacentes, foram constatadas falta de manutenção no asfalto, canaletas obstruídas e passeios e guias sujos e inadequados, em total desacordo com o Código de Posturas do Município, que é inclusive ferido pela falta de atuação da própria prefeitura.



*A Av. Cap. Noray de Paula e Silva necessita de recapeamento urgente em diversos trechos.*



*O Canteiro Central se encontra totalmente em desacordo com o Código de Posturas.*

<b>Demanda</b>	<b>Protocolo</b>
<b>URGENTE - Recapeamento do Trecho</b> - Av. Cap. Noray de Paula e Silva - Jardim Aranga	<a href="#">Indicação nº 3515/2022</a>
<b>Limpeza e manutenção de Bueiros</b> - Av. Cap. Noray de Paula e Silva, 700 a 900 - Jd. Arangá	<a href="#">Indicação nº 3516/2022</a>
<b>Limpeza completa do Imóvel e adequação do passeio</b> - Av. Cap. Noray de Paula e Silva, ao lado do 847 - Jardim Aranga	<a href="#">Indicação nº 3517/2022</a>
<b>Limpeza completa e Jardinagem do Canteiro Central</b> - Av. Cap. Noray de Paula e Silva 700 a 900 - Jardim Aranga	<a href="#">Indicação nº 3518/2022</a>
<b>Construção de passeio público e estudos</b> p/ área de lazer Canteiro Central - Av. Cap. Noray de Paula e Silva 700 a 900	<a href="#">Indicação nº 3519/2022</a>
<b>Recapeamento e Operação Tapa-Buraco</b> - Av. Cap. Noray de Paula e Silva 700 a 900 - Jardim Aranga	<a href="#">Indicação nº 3537/2022</a>
<b>Limpeza e Correção de Canaletas</b> - Av. Cap. Noray de Paula e Silva, 856 - Jardim Aranga	<a href="#">Indicação nº 3521/2022</a>
<b>Recape e Tapa-Buracos do Trecho</b> - Av. Poeta Carlos Drummond de Andrade, 800 a 1075 - Vila Suconasa	<a href="#">Indicação nº 3522/2022</a>
<b>Limpeza e adequação do passeio e guias</b> - Av. Cap. Noray de Paula e Silva, 764 - Jd. Arangá	<a href="#">Indicação nº 3523/2022</a>
<b>Limpeza e Adequação do Passeio e Guias</b> - Av. Cap. Noray de Paula e Silva, 594 - Jardim Aranga	<a href="#">Indicação nº 3524/2022</a>
<b>Limpeza e Adequação do Passeio e Guias</b> - Av. Cap. Noray de Paula e Silva, 570 - Jardim Aranga	<a href="#">Indicação nº 3539/2022</a>
<b>Limpeza e Adequação do Passeio e Guias</b> - Av. Cap. Noray de Paula e Silva, 714 - Jardim Aranga	<a href="#">Indicação nº 3526/2022</a>
<b>Limpeza e Correção de Canaletas</b> - Av. Cap. Noray de Paula e Silva, 700 - Jardim Aranga	<a href="#">Indicação nº 3527/2022</a>
<b>Recape e Tapa-Buracos</b> - Av. Nicolino Raia, 512 - Vila Suconasa	<a href="#">Indicação nº 3528/2022</a>

## 06 - Rua Manoel João de Souza

A equipe se encaminhou então para parada final na **Rua Manoel João de Souza**, que necessita de manutenção completa em sua pavimentação asfáltica, desobstrução de bueiro e passeio público inexistente em determinado trecho, sistema de escoamento inacabados e imóvel sem a devida vedação.



<b>Demanda</b>	<b>Protocolo</b>
<b>Vedação do imóvel</b> - Rua Manoel João de Souza, 69- Jardim das Gaivotas.	<a href="#">Indicação nº 3427/2022</a>
<b>Limpeza do imóvel</b> - Rua Manoel João de Souza, 69- Jardim das Gaivotas	<a href="#">Indicação nº 3428/2022</a>
<b>Limpeza e Adequação de Passeio e Guias</b> - R. Manoel João de Souza, 104 - Jardim das Gaivotas	<a href="#">Indicação nº 3429/2022</a>
<b>URGENTE - Recapeamento do Asfalto</b> - R. Manoel João de Souza - Jardim das Gaivotas	<a href="#">Indicação nº 3430/2022</a>
<b>Limpeza de bueiros</b> - R. Manoel João de Souza, 93 - Jardim das Gaivotas	<a href="#">Indicação nº 3431/2022</a>
<b>Finalização de Obras e Sistema de escoamento</b> - Av. Nicolino Raia, 868 - Vila Suconasa	<a href="#">Indicação nº 3429/2022</a>

## 07 - Outras indicações

Indicações pontuadas anteriormente à visita por moradores do bairro, apontando a necessidade de correções nas guias de drenagem, limpeza, adequação do passeio público e atuação da Operação Tapa-Buracos do município.

<b>Demanda</b>	<b>Protocolo</b>
<b>Limpeza e Adequação do Passeio</b> - Av. Pio Corrêa Pinheiro, 341 - Vila Melhado	<a href="#">Indicação nº 3432/2022</a>
<b>Correção de Guias e Drenagem</b> - R. Sen. José Ermírio de Moraes, 253 - Vila Melhado	<a href="#">Indicação nº 3433/2022</a>
<b>Operação Tapa-Buraco</b> - Rua Venâncio Alonso Perez com a Av. Otávio de Oliveira Ameduro, Vila Melhado.	<a href="#">Indicação nº 3434/2022</a>
<b>Correção de Guias e Drenagem</b> - Rua Venâncio Alonso Perez, 444 - Vila Melhado	<a href="#">Indicação nº 3435/2022</a>

## Conclusão

Os bairros visitados carecem de zeladoria urgente por parte da Prefeitura Municipal de Araraquara. Fizemos as demandas através das indicações, protocolamos requerimento pedindo explicações e previsão de atuação nas áreas e estamos também enviando ofício ao executivo, em especial a Secretaria de Obras, pedindo atenção e atendimento a todos os moradores que como pagadores de imposto tem direito a serem contemplados com questões mínimas que contemplem seu bem estar e moradia.

Seguimos à disposição para novos encaminhamentos de demandas da população.

Segue link para o requ

Atenciosamente,

Luna Ayan Meyer