



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 2147/2023

Em 06 de julho de 2023.

Ao
Excelentíssimo Senhor
PAULO LANDIM
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887.
CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Câmara Municipal de Araraquara

Protocolo: 6802/2023 **de 07/07/2023 16:20**
Documento: Resposta nº 1 ao Requerimento nº 424/2023
Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Destinatário: GER. DE EXPEDIENTE LEGISLATIVO.

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 424/2023**, de autoria do Vereador **MARCHESE DA RÁDIO**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,


EDINHO SILVA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO DOS ASSUNTOS DE
SEGURANÇA PÚBLICA

Resposta: REQUERIMENTO Nº 424/2023 - Câmara Municipal de Araraquara
Processo 41512/2023 - Vereador Marchese da Rádio

Ilmo. Senhor
CRISTIANO TIAGO DOS SANTOS
CHEFE DE GABINETE
Município de Araraquara

Prezado Sr.

Em resposta ao REQUERIMENTO nº 424/2023 do vereador MARCHESE DA RÁDIO, passo a informar o seguinte:

- 1) O ônibus em questão, que é uma Base Móvel e, portanto, é empregado mediante planejamento em grandes eventos onde haja grande concentração de pessoas. Além disso, para a sua operação é necessário, no mínimo, o emprego de 4 (quatro) guardas para eventos menores e acima desse número para eventos maiores. Encontra-se baixado no Centralizado da Prefeitura por problemas mecânicos ocasionados no motor e diante de sua complexidade houve demora na detecção do problema mecânico surgido e o consequente reparo. Esse problema resultou na necessidade de substituição de várias peças do motor para que o veículo pudesse ser reparado. É importante ressaltar que esse problema mecânico não foi causado por má condução do veículo, uma vez que o ônibus possui baixa quilometragem e é utilizado de forma adequada.
- 2) Desde o final de 2022.
- 3) O setor do Centralizado responsável está realizando levantamento das peças e os serviços necessários para a realização dos orçamentos para encaminhar o ônibus à retífica do motor.
- 4) Estima-se o valor de 30 a 40 mil reais.

Araraquara, 5 de julho de 2023.

Atenciosamente

JOÃO ALBERTO NOGUEIRA JÚNIOR

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO DOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA