



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 5421/2023

URGENTE - Avaliação e intervenção na situação do transformador e árvore na Av. 15 de Novembro, 1283 no Centro.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a urgente necessidade de atuação junto à concessionária terceirizada, CPFL, e aos órgãos competentes, com o objetivo de resolver os graves problemas ocasionados pelo transformador localizado na Av. 15 de Novembro, 1283 no Centro. As condições atuais, com o transformador aparentemente antigo e com mal funcionamento, situado a menos de um metro de uma árvore, têm causado instabilidades elétricas, captação de raios e curtos circuitos, especialmente em dias de chuva forte, resultando em danos materiais significativos e potenciais riscos à segurança dos moradores.

Conforme relatado pela munícipe, corroborado por outras testemunhas na vizinhança e ilustrado nas imagens em anexo, a situação ocorre há mais de 4 anos e tem causado a perda de eletrodomésticos, danos em telhados e aquecedores solares, além de outros transtornos. A munícipe, assim como outros moradores, já buscaram auxílio através de diversos canais como a Prefeitura, o 156, DAAE, CPFL, ARBORIZAÇÃO e a Urbanização, sem sucesso.

A ouvidoria da CPFL chegou a enviar funcionários para uma avaliação superficial, contudo, a inspeção não resultou em ações corretivas. A proximidade entre o transformador e a árvore é claramente problemática, exigindo uma solução imediata - seja a remoção e replantio da árvore, ou a realocação do poste e transformador. A munícipe se compromete a replantar uma árvore, evidenciando a disposição da comunidade em colaborar para a resolução do problema. A inação contínua por parte dos órgãos responsáveis não só tem causado danos materiais, como também tem deixado a população local em estado de vulnerabilidade e insatisfação. Agradeço a atenção dispensada e fico no aguardo das devidas providências.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 30 de outubro de 2023.

LUNA MEYER





