



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- Gabinete do Prefeito -

Araraquara, 21 de novembro de 2023

Ao  
Excelentíssimo Senhor

**PAULO LANDIM**

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 890/2023**, de autoria da Vereadora **LUNA MEYER**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**EDINHO SILVA**  
Prefeito Municipal



**MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**  
- Gabinete do Prefeito -

**Ref: REQUERIMENTO Nº 890/2023**

Cumprimentando Ihe cordialmente, em atenção ao requerimento supra referenciado vimos por meio deste esclarecer o que segue:

01 - Quais foram os critérios utilizados pela Secretaria de Obras para afirmar que o serviço foi executado?

As informações quanto aos serviços executados são tomadas com base nas equipes de campo que, ao executar os serviços, informam no respectivo processo devolvendo o mesmo para a secretaria.

02 - Há registros fotográficos ou em vídeo que comprovem a execução do serviço solicitado?

Os serviços executados por equipes próprias do município não possuem registros fotográficos formais, visto que demandam agilidade de execução e não necessitam de comprovações para fins de medição/pagamento. Desta forma todos os funcionários disponíveis são aplicados na execução dos serviços cuja demanda é alta frente ao número de equipes/funcionários disponíveis.

03 - Existe um processo administrativo que acompanhe a solicitação, execução e finalização do serviço? Se sim, qual o número do processo?

As indicações são tramitadas, executadas e devolvidas sob numero de guichê/protocolo fornecido ao requerente no ato do protocolo.

04 - Quais são os procedimentos adotados pela Secretaria de Obras para garantir que respostas improcedentes sejam apresentadas?

As respostas são elaboradas pelas próprias equipes executoras no ato da execução assim devem sempre corresponder com o que foi de fato executado.

Quanto à indicação base deste questionamento é necessário esclarecer que a mesma é datada de 13/07/2023, foi executada na segunda quinzena de julho e retornou para a autora em meados de 05/09. À essa altura já há aproximadamente 120 dias da manutenção procedida, é possível a ocorrência de novos buracos, demandando o retorno da equipe.

—  
Ernesto Rebuglio Velloso

Coordenador Executivo de Obras Públicas

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Prefeitura do Município de Araraquara