



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 1349/2024

Indica reparos na tampa e base de Poço de Visita (PV), localizado na Avenida Valentim Françaço, com a Rua Antônio Fernandes, no bairro Residencial Cambuy.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimento com setor competente, para que sejam realizados reparos na tampa e base de Poço de Visita (PV), localizado na Avenida Valentim Françaço, com a Rua Antônio Fernandes, no bairro Residencial Cambuy.

A solicitação é necessária e urgente tendo em vista que, conforme fotos anexas, o cimento ao redor da tampa está totalmente quebrado e com pedras soltas, não conferindo o suporte necessário e oferecendo um enorme risco aos que transitam pelo local.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 11 de março de 2024.

LINEU CARLOS DE ASSIS

PROTÓCOLO 2752/2024 - 11/03/2024 15:25



07/03/2024 14:09



07/03/2024 14:08