



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 2259/2024

URGENTE - Reparos estruturais em rachaduras na estrutura geral do prédio do CMS CECAP “Dr. Renato Guimarães Bastos” - Av. Major Antônio do Amaral Biavatti, 347 - CECAP.

Indico ao senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com os setores competentes, no sentido de que sejam realizados reparos estruturais em rachaduras na estrutura geral do prédio do CMS CECAP “Dr. Renato Guimarães Bastos” - Av. Major Antônio do Amaral Biavatti, 347 - CECAP.

Conforme verificado por este gabinete e pontuado anteriormente na indicação nº 4621/2022, a unidade conta com rachaduras enormes que atravessam o imóvel e preocupam os trabalhadores do local. Em alguns pontos a rachadura ganha espaçamento de mais de 1 cm, principalmente, na lateral esquerda do imóvel, dentro da copa. De 2022 para os dias atuais, a rachadura aumentou e percorre novas salas. É necessária intervenção imediata, a fim de evitar acidentes no local. Certa de sua atenção e devidas providências, agradeço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 17 de abril de 2024.

LUNA MEYER

PROTOCOLADO 4426/2024 - 17/04/2024 15:05



LUNAMEYER

Todos os Direitos Reservados © 2024



LUNAMEYER

Teknikal Direktor Resorvatorij i OZK



LUNAMEYER
Todos os Direitos Reservados © 2024