



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

REQUERIMENTO Nº 364/2024

Reforma do CMS CECAP “Dr. Renato Guimarães Bastos” - Av. Major Antônio do Amaral Biavatti, 347 - CECAP.

A/C Secretaria Municipal de Saúde

CONSIDERANDO a necessidade de reforma do Reforma do CMS CECAP “Dr. Renato Guimarães Bastos” devido às irregularidades presentes na unidade;

CONSIDERANDO que em visita deste gabinete ao local foram verificados problemas estruturais e de condições de trabalho, apontadas nas indicações de nºs 2259/2024, 2261/2024, 2262/2024, 2264/2024, 2265/2024, 2266/2024, 2267/2024, que necessitam de ação rápida do Poder Público;

CONSIDERANDO o dever Constitucional desta vereadora em fiscalizar as atividades do Município e o funcionamento das atividades exercidas pelo Poder Executivo, visando sempre auxiliar e contribuir com melhorias em favor do Município.

Requeiro observado o inciso XIX do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Araraquara, informações e encaminhamento de documentos, a essa Casa de Leis, as seguintes informações:

FAVOR REMETER A RESPOSTA AO NÚMERO DA QUESTÃO

1 - Quando será a reforma da unidade? O processo está em que fase e qual o prazo para as adequações?

Este gabinete tem por objetivo entender o funcionamento deste Executivo para atuar de maneira propositiva visando a construção do bem comum.

Pedimos a gentileza de ter atenção e cuidado nas respostas para que não sejam necessários novos documentos.

Certa de sua atenção e devidas providências, agradeço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 17 de maio de 2024.

LUNA MEYER

PROTOCOLADO 5605/2024 - 17/05/2024 17:26



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 2259/2024

URGENTE - Reparos estruturais em rachaduras na estrutura geral do prédio do CMS CECAP “Dr. Renato Guimarães Bastos” - Av. Major Antônio do Amaral Biavatti, 347 - CECAP.

Indico ao senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com os setores competentes, no sentido de que sejam realizados reparos estruturais em rachaduras na estrutura geral do prédio do CMS CECAP “Dr. Renato Guimarães Bastos” - Av. Major Antônio do Amaral Biavatti, 347 - CECAP.

Conforme verificado por este gabinete e pontuado anteriormente na indicação nº 4621/2022, a unidade conta com rachaduras enormes que atravessam o imóvel e preocupam os trabalhadores do local. Em alguns pontos a rachadura ganha espaçamento de mais de 1 cm, principalmente, na lateral esquerda do imóvel, dentro da copa. De 2022 para os dias atuais, a rachadura aumentou e percorre novas salas. É necessária intervenção imediata, a fim de evitar acidentes no local. Certa de sua atenção e devidas providências, agradeço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 17 de abril de 2024.

LUNA MEYER



LUNAMEYER

Todos os Direitos Reservados © 2024



LUNAMEYER

Tecnologia em Diretos Reservados © 2024



LUNAMEYER
Todos os Direitos Reservados © 2024