



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## INDICAÇÃO Nº 2599/2025

Indico a necessidade de reparos e limpeza de canaleta de escoamento de água no dispositivo viário Osvaldo Rossiler.

Indica a execução de serviços de reparos (retirada) e limpeza de canaleta no dispositivo viário Osvaldo Rossiler, bem como no canteiro contíguo ao balão situado no entroncamento da Avenida Infante Dom Henrique com a Rua Japão, na Vila José Bonifácio, nesta cidade.

O pedido se faz necessário com caráter de urgência para melhorar o escoamento de água, pois a canaleta encontra-se entupida por raízes e terra, impedindo o fluxo normal de água. Em períodos de chuva, isso resulta no alagamento das ruas ao redor do entroncamento. Além disso, moradores relatam que há um forte odor proveniente do local.

A situação descrita sugere que a limpeza e manutenção da canaleta são urgentes para evitar danos adicionais e melhorar a qualidade de vida dos moradores da região.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 17 de maio de 2025.

MICHEL KARY

PROTÓCOLO 4919/2025 - 17/05/2025 19:39

