



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### INDICAÇÃO Nº 5452/2025

Indica a necessidade, urgente, da retirada de parte da sinalização de estacionamento em 45 graus existente na Avenida Leopoldo Silva, nas proximidades do cruzamento com a Rua Maestro José Tescari, no bairro Vila Xavier.

Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Araraquara que determine, com urgência, ao setor competente, a retirada de parte da sinalização de estacionamento em 45 graus existente na Avenida Leopoldo Silva, nas proximidades do cruzamento com a Rua Maestro José Tescari, no bairro Vila Xavier, neste município.

Cumpre destacar que esta solicitação se trata de reiteração da Indicação nº 3329/2025, de 16 de julho de 2025, por meio da qual foi proposta a mudança da sinalização de parada obrigatória, com o objetivo de remediar o problema no local. Contudo, a referida indicação não foi atendida nem respondida, permanecendo a situação de risco para motoristas e pedestres, já que acidentes de trânsito têm ocorrido nesse local.

A presente renovação fundamenta-se no fato de que o estacionamento em 45 graus na Avenida Leopoldo Silva compromete significativamente a visibilidade dos motoristas que trafegam pela Rua Maestro José Tescari, dificultando a visualização lateral ao atingirem o cruzamento.

Trata-se de uma região predominantemente comercial, com trânsito intenso ao longo de todo o dia e parte do período noturno, sendo que o estacionamento em questão é amplamente utilizado por clientes do Supermercado Paulistão. Essa alta rotatividade faz com que as vagas permaneçam constantemente ocupadas, tornando mais grave a obstrução do campo de visão e potencializando o risco de acidentes.

Ressalta-se, ainda, que a sinalização atualmente existente não respeita a distância mínima necessária em relação à linha de construção das edificações, o que impede a adequada visualização do cruzamento e obriga os motoristas a avançarem sobre a via preferencial para observar o tráfego, expondo-se a riscos desnecessários.

Nessas condições, é evidente que, na hipótese de eventual acidente decorrente dessa situação irregular já conhecida e anteriormente comunicada, poderá restar caracterizada a responsabilidade do Município por omissão, uma vez que o risco é concreto e persistente.

Diante disso, a retirada de parte das vagas de estacionamento em 45 graus próximas à esquina mostra-se medida necessária, urgente e de simples execução, capaz





## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

de proporcionar significativa melhora na visibilidade dos condutores, bem como maior segurança viária a motoristas e pedestres.

Por se tratar de providência de baixo custo e alto impacto na organização do trânsito e na prevenção de acidentes, solicita-se especial atenção e as devidas providências por parte do Poder Executivo.


Renovam-se, por fim, os protestos de elevada estima e consideração.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 2 de dezembro de 2025.

CORONEL PRADO



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=F22KZ2ET8740A6N8>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **F22K-Z2ET-8740-A6N8**