



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 444/2026

Solicita tapa-buraco na Avenida Maurício Onofre Cardilli, cruzamento com a Avenida Pio Corrêa Pinheiro, no bairro Vila Melhado.

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Araraquara, com cópia aos setores competentes da Municipalidade, que sejam adotadas as providências necessárias para a realização de serviço de tapa-buraco na Avenida Maurício Onofre Cardilli, no cruzamento com a Avenida Pio Corrêa Pinheiro, no bairro Vila Melhado.

O local apresenta buracos no pavimento que, além de dificultarem a circulação de veículos, estão ocasionando acúmulo de água, aumentando os riscos de acidentes, danos aos veículos e proliferação de mosquitos. A situação se agrava em períodos de chuva, comprometendo a segurança e a mobilidade dos usuários da via. Dessa forma, a execução do serviço de tapa-buraco é medida urgente e necessária para melhorar as condições de tráfego, garantir segurança e preservar a saúde pública.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 19 de janeiro de 2026.

ENFERMEIRO DELMIRAN



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ENFERMEIRO DELMIRAN Indicação nº 444/2026/695/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documents/autenticar> e informe o código do documento - MET7-6ZPj-0KE2-TKN0





DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ENFERMEIRO DELMIRAN Indicação nº 444/2026/695/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documents/autenticar> e informe o código do documento - MET7-6ZPJ-0KE2-TKNO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=MET76ZPJ0KE2TKN0>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **MET7-6ZPJ-0KE2-TKN0**