



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 546/2026

Indica a necessidade de recuperação asfáltica na Avenida Francisco Martins Caldeira Filho, nº 1000 - Parque São Paulo - Araraquara.

Indico ao Senhor Prefeito a necessidade de entrar em entendimento com o departamento competente, para serem adotadas as providências necessárias para a realização de recapeamento na Avenida Francisco Martins Caldeira Filho, nº 1000 - Parque São Paulo, nesta cidade.

O presente encaminhamento é necessário, pois a via apresenta desgaste significativo do pavimento, com irregularidades que têm causado transtornos aos motoristas e comprometido a segurança e a fluidez do trânsito.

O recapeamento asfáltico é uma medida essencial para melhorar as condições de trafegabilidade, reduzir riscos de acidentes, preservar os veículos e proporcionar mais conforto e segurança à população que utiliza diariamente a referida via.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, aproveito o ensejo para reiterar meus votos de estima e apreço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 22 de janeiro de 2026.

GUILHERME BIANCO



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GUILHERME BIANCO Indicação nº 546/2026/836/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e informe o código do documento - M24U-Z990-KB06-XPH2





DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: GUILHERME BIANCO Indicação nº 546/2026/836/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e informe o código do documento - M24U-Z990-KB06-XPH2





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=M24UZ990KB06XPH2>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **M24U-Z990-KB06-XPH2**