



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 1320/2026

Indica o serviço de conserto de tampa de concreto de bueiro na Rua São Bento altura do número 1780 – Centro.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de promover entendimentos com o departamento competente, no sentido de promover o serviço de conserto de tampa de concreto de bueiro na Rua São Bento altura do número 1780 – Centro.

Solicitamos ao setor competente a realização do serviço de conserto da tampa de concreto de bueiro localizada na Rua São Bento, altura do número 1780 – Centro.

A tampa encontra-se danificada, oferecendo risco à segurança de pedestres.

Certo de contar com a atenção e a colaboração de Vossa Excelência, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 18 de fevereiro de 2026.

MARCELINHO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=50DRZGK34N249P47>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **50DR-ZGK3-4N24-9P47**