



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 2177/2026

Indica recuperação da camada asfáltica na Avenida Rodrigo Fernando Grillo, no bairro Jardim dos Manacás.

Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Araraquara, nos termos regimentais, a necessidade de determinar ao setor competente da Municipalidade a realização de serviços de recuperação da camada asfáltica (tapa-buraco) na Avenida Rodrigo Fernando Grillo, no trecho compreendido entre os números 597 e 737, no bairro Jardim do Manacás, neste município.

A presente indicação justifica-se tendo em vista a existência de inúmeros buracos no referido trecho, os quais vêm causando transtornos aos motoristas, além de representarem risco iminente de acidentes e possíveis danos aos veículos que por ali transitam.

Ressalta-se, ainda, que há pontos em que o pavimento se encontra deteriorado, com pedras se soltando, o que aumenta significativamente o risco de, ao sofrerem atrito com as rodas dos veículos, serem arremessadas e atingirem pedestres ou veículos estacionados nas proximidades.

Destaca-se também que se trata de uma via de grande fluxo de veículos, com intensa atividade comercial, o que agrava a situação e reforça a necessidade de intervenção urgente por parte do Poder Público.


Diante disso, é imprescindível a adoção de medidas para garantir melhores condições de tráfego e segurança à população.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 25 de março de 2026.

CORONEL PRADO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=XKWJXU7GX7R1DVPM>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **XKWJ-XU7G-X7R1-DVPM**