



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 2193/2026

Indica a necessidade de reparo e manutenção de bueiro localizado na Rua Armando Salles de Oliveira, em frente ao nº 219, no centro.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimento com o departamento competente, no sentido de proceder, a reparo e manutenção de bueiro (boca de lobo) localizado na Rua Armando Salles de Oliveira, em frente ao nº 21, no centro.

O presente pedido se faz necessário, pois o bueiro encontra-se danificado, com a estrutura comprometida e abertura exposta, o que representa risco iminente de acidentes para pedestres, ciclistas e veículos que transitam pelo local. Observa-se ainda o acúmulo de resíduos, o que pode prejudicar o escoamento adequado da água e contribuir para alagamentos.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 26 de março de 2026.

FILIPA BRUNELLI





DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: FILIPA BRUNELLI Indicação nº 2193/2026/3667/2026 Sistema Siscam. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e informe o código do documento - M06W-MKEK-A984-461A





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=M06WMKEKA984461A>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **M06W-MKEK-A984-461A**