



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

## INDICAÇÃO Nº 2729/2026

Indica o serviço de reparo em tampa de bueiro na Avenida Eitor Bim, altura do número 72, no bairro Vila Suconasa.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de promover entendimentos com o departamento competente, a realização do serviço de reparo em tampa de bueiro na Avenida Eitor Bim, altura do número 72, no bairro Vila Suconasa.

A presente indicação tem por objetivo apontar a necessidade de reparo em tampa de bueiro na Avenida Eitor Bim, na altura do número 72, no bairro Vila Suconasa. Tal medida se faz necessária tendo em vista que a integridade dessa estrutura é fundamental para a segurança de pedestres, ciclistas e motoristas, prevenindo acidentes e possíveis danos materiais.

Certo de contar com a atenção e a colaboração de Vossa Excelência, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveito a oportunidade para reiterar os votos de elevada estima e consideração.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 27 de abril de 2026.

MARCELINHO





## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=010JUGK62V40MYME>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **010J-UGK6-2V40-MYME**