



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 3623/2026

Indico a necessidade de manutenção do pavimento asfáltico, operação tapa-buracos e recapeamento na Avenida Rodolfo Petrovic, próximo ao nº 16, no Jardim Victório Antonio De Santi II.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com o setor competente, no sentido de realizar serviços de manutenção do pavimento asfáltico, operação tapa-buracos e, se tecnicamente constatada a necessidade, recapeamento na Avenida Rodolfo Petrovic, especialmente nas proximidades do número 16, no bairro Jardim Victório Antonio De Santi II.

Indica-se a presente proposição em atendimento às solicitações de moradores e usuários da via, que relatam o avançado estado de deterioração do pavimento no trecho mencionado, com a presença de buracos e irregularidades que comprometem as condições de trafegabilidade.

A situação representa risco à segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, além de poder ocasionar danos aos veículos e aumentar a possibilidade de acidentes. O desgaste da pavimentação também prejudica a mobilidade urbana e gera transtornos aos moradores da região.

Diante disso, indica-se a realização de vistoria técnica para avaliação das condições da via e a adoção das medidas necessárias, incluindo a operação tapa-buracos e, caso verificada a inviabilidade de reparos pontuais, a execução de recapeamento asfáltico, garantindo melhores condições de segurança, mobilidade e qualidade da infraestrutura viária no Jardim Victório Antonio De Santi II.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 30 de junho de 2026.

ALCINDO SABINO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=F23V4TDJB8U56F5Z>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **F23V-4TDJ-B8U5-6F5Z**