



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 3712/2026

Indica a necessidade de manutenção viária, limpeza, desobstrução de bueiros e providências sanitárias em várias localidades.

Indico, nos termos regimentais, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por meio dos setores competentes, que sejam realizadas ações de manutenção viária, recuperação asfáltica, adequação das calçadas, limpeza urbana, desobstrução de bueiros e providências sanitárias nos trechos compreendidos entre a Rua 22 de Agosto até o final da via, bem como na Avenida Carlos Batista Magalhães, especialmente nas proximidades da esquina com a Rua Bento de Barros, além da calçada em frente ao antigo Supermercado Santo Antônio.

Os locais mencionados apresentam sérios problemas de infraestrutura, com asfalto deteriorado, buracos, pedras soltas e calçadas em condições precárias, impossibilitando a circulação segura de pedestres, especialmente idosos, pessoas com deficiência e cadeirantes. Há ainda recorrentes relatos de bueiros entupidos, situação que tem causado retorno de esgoto para residências, inclusive em banheiros, afetando diversos moradores. Soma-se a isso o aparecimento frequente de escorpiões, além da presença de animais na via pública, o que agrava os riscos à saúde pública. Diante da gravidade dos fatos e considerando que se trata de região próxima ao centro da cidade, faz-se necessária a atuação urgente do Poder Público, com ações integradas dos setores responsáveis, a fim de garantir segurança, acessibilidade, salubridade e melhores condições de vida à população.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 1 de julho de 2026.

ALCINDO SABINO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=8ZY2RPNVPD0WV2UM>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **8ZY2-RPNV-PD0W-V2UM**