



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 4730/2026

Indica a necessidade de estudos para implementação de um redutor de velocidade (lombada) em toda a extensão da Rua Professor Manoel Cerqueira Leite, no Jardim Boa Vista.

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com o setor responsável para que seja feito um estudo para a implementação de um redutor de velocidade (lombada) na Rua Professor Manoel Cerqueira Leite, no Jardim Boa Vista, nesta cidade.

A presente indicação tem por objetivo atender às solicitações dos moradores e usuários da via, que relatam a ocorrência de veículos trafegando em velocidade incompatível com as condições do local, principalmente em horários de pico, situação que gera preocupação e aumenta o risco de acidentes. O excesso de velocidade compromete a segurança de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, especialmente em áreas residenciais, onde há maior circulação de pessoas e acesso frequente aos imóveis. Diante disso, solicita-se que o setor técnico responsável realize estudos de engenharia de tráfego para avaliar a velocidade praticada na via, o fluxo de veículos, as características do trecho e a necessidade de implantação de dispositivo redutor de velocidade. Caso a medida seja considerada tecnicamente viável, sua implantação poderá contribuir para a redução da velocidade dos veículos, a prevenção de acidentes e a melhoria da segurança viária, proporcionando maior tranquilidade aos moradores e às pessoas que circulam pelo local.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 20 de agosto de 2026.

CRISTIANO DA SILVA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=KGVRG4KK5E0G62S4>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **KGVR-G4KK-5E0G-62S4**