



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

REQUERIMENTO Nº 701/2021

Informações sobre cratera existente no Bairro Cidade Jardim entre a Avenida Orlando Schitini e Avenida Mario Ferreira Vieira (linhão).

CONSIDERANDO, que conforme informação obtida através do Street View, datada de agosto de 2011 a Rua Carminio Brambilla era asfaltada e seguia até a Avenida Orlando Schitini, todavia, observamos atualmente que a rua foi interrompida na Avenida Maria Ferreira Vieira e no local existe uma cratera imensa de aproximadamente 8 metros de profundidade e cerca de 200 m de extensão há mais de 4 anos segundo relato de moradores, conforme imagens em anexo;

CONSIDERANDO, que estamos recebendo inúmeras reclamações de moradores da região, relatando a falta de asfalto das vias, falta de guias, bueiros, limpeza, iluminação e principalmente o iminente risco de lesão e morte de pessoas e animais que transitam pelo local;

CONSIDERANDO, que qualquer acidente certamente acarretará demanda judicial e oneração a este município, além de perdas irreparáveis aos munícipes;

CONSIDERANDO, o dever Constitucional desta vereadora em fiscalizar as atividades do Município e o funcionamento das atividades exercido pelo Poder Executivo,

Requeiro, observado o inciso XIX do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Araraquara, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Edinho Silva, no sentido de encaminhar, a essa Casa de Leis, as seguintes informações:

Favor remeter a resposta ao número da questão!

1 - Por qual motivo a Rua Carminio Brambilla que seguia até a Avenida Orlando Schitini e dava acesso ao bairro Maria Luiza, foi interrompida na Avenida Maria Ferreira Vieira? E quando essa interrupção ocorreu?

2 - Essa alteração na via, está formalizada no mapeamento municipal? Foi instituída através de qual ato?

3 - A cratera gigantesca existente entre as Avenida Orlando Schitini e Avenida Mario Ferreira Vieira, aparenta ter sido ocasionada por retirada de terra e não simples erosão. Esta Prefeitura sabe informar o que houve no local? A prefeitura autorizou a retirada de terra? A terra foi retirada por quem? A terra foi usada para qual finalidade? Quando ocorreu? Favor juntar a autorização de retirada de terra e o estudo que a deferiu.

4 - Tendo em vista o iminente risco de queda, lesão e até morte de pessoas e animais que transitam pela área, a Prefeitura possui algum projeto para resolver a situação? Qual seria a data prevista de início e conclusão?

5 - Quem é o proprietário da área com a cratera e terrenos lindeiros?



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

O presente requerimento visa garantir o cumprimento do exercício Constitucional de fiscalização, por parte dessa vereadora, no sentido de prestar contas à população do Município de Araraquara, mediante fiscalização dos atos do Poder Executivo e do emprego dos recursos públicos, assim como, cientificar formalmente esta Prefeitura do grave risco que pessoas e animais estão expostos, objetivando alcançar medidas que sanem o problema.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 26 de julho de 2021.

LUNA MEYER

CRATERA NA CARMINIO BRAMBILLA

Foto de Agosto de 2011- Ligação da Rua Carminio Brambilla



Foto tirada em 23/07/2021- interrupção da Rua Carminio Brambilla e cratera de grande extensão e profundidade



