



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

REQUERIMENTO Nº 96/2022

Requer informações referentes às condições de segurança dos reservatórios do DAAE

Considerando que em novembro de 2015 o reservatório de água, caixa d'água, do Departamento Autônomo de Água e Esgotos (DAAE), localizado na Vila Xavier, se rompeu, matando duas pessoas;

Considerando que no local onde ficava o reservatório existem restos da construção que represa água, em dias de chuvas, causando preocupação dos moradores devido à proliferação de insetos;

Considerando ainda que munícipes que residem próximos aos reservatórios ficam preocupados com relação à segurança,

Requeiro observado o inciso XIX do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Araraquara, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Edinho Silva, no sentido de encaminhar, a essa Casa de Leis, as seguintes informações:

1 - Quando foi feita a última inspeção e manutenção dos reservatórios de água existentes em Araraquara?

2 - Cópia de laudos comprovando a segurança dos reservatórios.

3 - No local em que aconteceu o rompimento do reservatório da Vila Xavier, será realizada limpeza e manutenção para a retirada dos restos da construção para não empoçar água, em dias de chuvas, situação que vem trazendo preocupação aos moradores?

Sala de Sessões "Plínio de Carvalho", 28 de janeiro de 2022.

RAFAEL DE ANGELI

PROTÓCOLO 996/2022 - 28/01/2022 14:15

