



**Gabinete do Prefeito
Araraquara**

Araraquara, 11 de setembro de 2025.

Ao

Excelentíssimo Senhor

RAFAEL DE ANGELI

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887

ARARAQUARA/SP

Excelentíssimo Presidente,

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em atenção à Indicação nº 3531/2025, de autoria do Vereador **ALCINDO SABINO**, que solicita a realização de vistoria técnica e eventual limpeza no Ribeirão do Ouro, nas proximidades da Av. Augusto Munhoz Perez, nº 308 – Bairro Yolanda Ópice, encaminhamos, para conhecimento, a manifestação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, bem como o respectivo laudo de vistoria.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ROGER MENDES
Assessor Executivo da Chefia de Gabinete

PEDRO MONTEIRO
Chefe de Gabinete

ECM 45.076/2025



Prefeitura do Município de Araraquara
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

permanente.

c. Retorno da vistoria à Área de Preservação Permanente – Lançamento da ETE da Empresa Piracanjuba

Data: 13/08/2025

Observação: A água no ponto de lançamento apresentava-se visualmente mais limpa, sem a turvação identificada anteriormente.

Recomendação: Sugere-se a realização de análise laboratorial da qualidade do efluente lançado no local.

d. Caixa de Inspeção da Rede Pública de Esgoto

Data: 11/08/2025

Observação: Não foram identificados vazamentos em curso. No entanto, o terreno apresentava características que indicam possível ocorrência anterior de derramamento de efluentes no solo.

e. Tubulação de Águas Pluviais – Bairro Vila Esperança (Vila Xavier)

Data: 11/08/2025

Observação: O local não apresentava evidências de poluição. Verificou-se escoamento lento da água em direção ao córrego, com características típicas de área de brejo.

f. Tubulação de Águas Pluviais – Bairro Yolanda Ópice

Endereço: Av. Augusto Munhoz Perez, em frente ao n.º 368, ao lado da Estação Elevatória de Esgoto.

Observações por data:

Visita 1 – 07/08/2025: Verificou-se escoamento de água turva, com odor intenso e características compatíveis com esgoto.

Visita 2 – 11/08/2025: Observou-se presença de espuma branca e água com odor e turbidez, indicando possível contaminação por esgoto.

Visita 3 – 13/08/2025: No local, equipes do Departamento Autônomo de Água e Esgoto (DAAE) realizavam limpeza e manutenção da rede coletora de esgoto e da estação elevatória. Ainda era possível identificar indícios de poluição na água, embora em menor intensidade. As equipes informaram que está em curso inspeção do sistema pluvial do bairro para identificar eventuais ligações clandestinas ou vazamentos de esgoto.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8514-202A-2B7B-1183

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



TATIANA RODRIGUES VARGAS (CPF 418.XXX.XXX-35) em 27/08/2025 16:21:25 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



CARLOS ALBERTO FERREIRA (CPF 050.XXX.XXX-80) em 28/08/2025 17:54:33 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JOAO VITOR DALL ACQUA DE CASTRO (CPF 295.XXX.XXX-36) em 30/08/2025 22:29:44 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/8514-202A-2B7B-1183>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Endereço: Av. Bento de Abreu, 1172 – Jd. Primavera / Telefone: (16) 3339-5000

Horário de Atendimento: 9h-12h / 13h-16h - e-mail: fiscalizaçaoambiental@araraquara.com.br

LAUDO DE VISTORIA


PROCESSO ADMINISTRATIVO

58.110/2025

DENUNCIANTE	CONTATO	INSCRIÇÃO CADASTRAL
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	SMMA	08.117.001.00 08.118.001.00 09.510.001.00
ENDEREÇO OCORRÊNCIA	COMPLEMENTO	BAIRRO
AV AUGUSTO MUNHOZ PEREZ – ENTRE AS RUAS GENÉSIO SCHIAVINATTO E AV. NEUSA HELD CORDEIRO		JARDIM SANTA JULIA III

Pontos da área vistoriada, obtidos com a utilização de fotos georreferenciadas e o software Google Earth

NO MAPA ABAIXO, SEGUE OS LOCAIS VISTORIADOS PELA FISCALIZAÇÃO, COMO POSSÍVEIS PONTOS GERADORES DE POLUIÇÃO DO CÓRREGO DO OURO



LEGENDA

-  Fotos Georreferenciadas
-  Área abrangida

ÁREA PERCORRIDA DO
CÓRREGO:
320 METROS

QUADRO DE COORDENADAS EM PADRÃO GEOGRÁFICO

01	-21.7956	-48.1153
02	-21.7960	-48.1153
03	-21.7963	-48.1153
04	-21.7956	-48.1152
05	-21.7956	-48.1152
06	-21.7956	-48.1152
07	-21.7968	-48.1152

- 01** – Fase final do processo de tratamento de água da empresa Piracanjuba (Água tratada)
- 02** – Caixa de inspeção da empresa Piracanjuba
- 03** – Água descartada pela empresa Piracanjuba despejada no Córrego do Ouro
- 04** – Caixa de inspeção de esgoto – DAAE
- 05** – Caixa de inspeção de esgoto – DAAE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Endereço: Av. Bento de Abreu, 1172 – Jd. Primavera / Telefone: (16) 3339-5000

Horário de Atendimento: 9h-12h / 13h-16h - e-mail: fiscalizacaoambiental@araraquara.com.br

- 06** – Tubulação de águas pluviais proveniente do bairro Vila Esperança (Vila Xavier)
- 07** – Tubulação de águas pluviais proveniente do bairro Yolanda Ópice.
- 08** - Tubulação fluvial do Córrego do Ouro.

VISTORIA EMPRESA PIRACANJUBA (PONTOS 1, 2 E 3 NO MAPA)

Visita 01 – Área de Preservação Permanente da Empresa Piracanjuba:

Data 07/08/2025 – Ponto de descarte da estação de tratamento de efluentes industriais da empresa Piracanjuba no Córrego do Ouro. Foi constatado a presença de água turva.

ACÚMULO DE ÁGUA NA SAÍDA PARA O RIO – ASPECTO TURVO/OPACO	CONTRASTE - ÁGUA DESCARTADA E ÁGUA DO RIO
 7 de ago. de 2025 10:56:14 21.79625364S 48.1524634W Araraquara	 7 de ago. de 2025 10:56:21 21.79627803S 48.15249013W Araraquara

Visita 02 – Estação de tratamento de efluentes industriais da empresa Piracanjuba:

Data 11/08/2025 – Na data da vistoria, a equipe foi recebida na Estação de Tratamento da empresa Piracanjuba pelo Sr. Enrique Nilson Junior, Supervisor de Meio Ambiente. Constatou-se que o processo de tratamento encontrava-se em pleno funcionamento, sendo perceptível o odor característico da atividade. Verificou-se, ainda, que a água presente na caixa de descarte localizada na etapa final do processo, dentro das dependências da empresa, apresentava as mesmas características de turvação/opacidade da água identificada no córrego, situado em área de preservação ambiental.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Endereço: Av. Bento de Abreu, 1172 – Jd. Primavera / Telefone: (16) 3339-5000

Horário de Atendimento: 9h-12h / 13h-16h - e-mail: fiscalizacaoambiental@araraquara.com.br

ACÚMULO DE ÁGUA NA SAÍDA PARA O RIO – ASPECTO TURVO/OPACO	ÁGUA TURVA/OPACA
 11 de ago. de 2025 14:50:22 21.79630791S 48.15248438W Araraquara	 11 de ago. de 2025 14:48:07 21.79631645S 48.15257699W Araraquara

ÁGUA GERADA PARA DESCARTE	ÁGUA GERADA PARA DESCARTE
 11 de ago. de 2025 16:01:01 21.79561049S 48.15317997W Araraquara	 11 de ago. de 2025 16:00:57 21.79560986S 48.1531831W Araraquara

ÁGUA GERADA PARA DESCARTE	APARELHO MEDIDOR
 11 de ago. de 2025 16:02:31 21.79561058S 48.15317845W Araraquara	 11 de ago. de 2025 16:02:11 21.79561042S 48.15317882W Araraquara

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Endereço: Av. Bento de Abreu, 1172 – Jd. Primavera / Telefone: (16) 3339-5000

Horário de Atendimento: 9h-12h / 13h-16h - e-mail: fiscalizacaoambiental@araraquara.com.br

TANQUE DE FLOCULAÇÃO



INIBIDOR DE ODORES



CAIXA DE INSPEÇÃO DA EMPRESA - PRÓXIMA AO RIO



OBRAS DE TERRAPLANAGEM



Visita 03 – Área de preservação Permanente da empresa Piracanjuba:

Data 13/08/2025 – Nesta data foi constatado que a água descartada está mais límpida e sem a cor opaca que outrora encontramos.

Sugere-se análise laboratorial deste efluente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Endereço: Av. Bento de Abreu, 1172 – Jd. Primavera / Telefone: (16) 3339-5000

Horário de Atendimento: 9h-12h / 13h-16h - e-mail: fiscalizacaoambiental@araraquara.com.br

POÇA DA SAÍDA – ÁGUA COM CARACTERISTICA DE TRANSPARÊNCIA



POÇA DA SAÍDA – ÁGUA COM CARACTERISTICA DE TRANSPARÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Endereço: Av. Bento de Abreu, 1172 – Jd. Primavera / Telefone: (16) 3339-5000

Horário de Atendimento: 9h-12h / 13h-16h - e-mail: fiscalizacaoambiental@araraquara.com.br

VISTORIA – CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO DA REDE PÚBLICA (PONTO 4 E 5 DO MAPA)

Data 11/08/2025 – No momento da vistoria, não foram identificados vazamentos em curso; entretanto, pelas características apresentadas pelo terreno, há indícios de que ocorreu derramamento de efluentes no solo.

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO 1



VISTORIA – TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS PROVENIENTES DO BAIRRO VILA ESPERANÇA (VILA XAVIER) (PONTO 6 DO MAPA)

Data 11/08/2025 – O Local não apresenta características evidentes de poluição. Nesse ponto a água verte vagarosamente em direção ao córrego, ora, com atributo de mata de brejo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Endereço: Av. Bento de Abreu, 1172 – Jd. Primavera / Telefone: (16) 3339-5000

Horário de Atendimento: 9h-12h / 13h-16h - e-mail: fiscalizacaoambiental@araraquara.com.br

TUBULAÇÃO PLUVIAL	POÇA GERADA + MINA D'ÁGUA + BREJO
 11 de ago. de 2025 15:07:57 21.79560951S 48.15204825W Araraquara	 11 de ago. de 2025 15:08:06 21.79560387S 48.15205006W Araraquara

VISTORIA – TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS PROVENIENTE DO BAIRRO YOLANDA ÓPICE (PONTO 07 DO MAPA)

Endereço vistoriado: Av. Augusto Munhoz Perez – em frente ao número 368 – ao lado da Estação Elevatória da Rede de Esgoto. Nesse ponto foram realizadas três vistorias em diferentes dias.

Visita 1

Data 07/08/2025 – Foi constatado vertendo da tubulação pluvial, água turva, odorosa com características de esgoto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Endereço: Av. Bento de Abreu, 1172 – Jd. Primavera / Telefone: (16) 3339-5000

Horário de Atendimento: 9h-12h / 13h-16h - e-mail: fiscalizacaoambiental@araraquara.com.br



Visita 02

Data 11/08/2025 – Foi constatado água turva com características de esgoto com espuma branca.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Endereço: Av. Bento de Abreu, 1172 – Jd. Primavera / Telefone: (16) 3339-5000

Horário de Atendimento: 9h-12h / 13h-16h - e-mail: fiscalizacaoambiental@araraquara.com.br

CONTRASTE – ÁGUA DO RIO E SAÍDA PLUVIAL



11 de ago. de 2025 15:18:42
21.79681961S 48.15284201W
Araraquara

Visita 03


Data 13/08/2025 – Na data da vistoria, foram encontradas equipes do Departamento Autônomo de Água e Esgoto realizando serviços de limpeza e manutenção na rede coletora de esgoto e na estação elevatória adjacente. Constatou-se, na saída pluvial, a presença de água com indícios de poluição por esgoto doméstico, embora em menor intensidade quando comparada às ocorrências registradas em dias anteriores. As equipes de manutenção informaram que todo o sistema pluvial do bairro está sendo inspecionado, com o objetivo de identificar eventuais pontos de vazamento de esgoto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Endereço: Av. Bento de Abreu, 1172 – Jd. Primavera / Telefone: (16) 3339-5000

Horário de Atendimento: 9h-12h / 13h-16h - e-mail: fiscalizacaoambiental@araraquara.com.br

CONTRASTE – ÁGUA DO RIO E GALERIA PLUVIAL	ÁGUA ORIGINÁRIA DA TUBULAÇÃO PLUVIAL
 13 de ago. de 2025 09:44:35 21.79679294S 48.15285287W Araraquara	 13 de ago. de 2025 09:37:09 21.79681838S 48.15286062W Araraquara

VISTORIA - TUBULAÇÃO FLUVIAL (PONTO 08 DO MAPA)

Endereço vistoriado: Av. Augusto Munhoz Perez – em frente ao número 368 – ao lado da Estação Elevatória da Rede de Esgoto.

DATA 11/08/2025 = Foi constatado a presença de grande quantidade de sedimentos dentro da tubulação fluvial do córrego do Ouro. No caso de chuvas, é possível que o duto hidráulico não suporte a vazão d'água.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Endereço: Av. Bento de Abreu, 1172 – Jd. Primavera / Telefone: (16) 3339-5000

Horário de Atendimento: 9h-12h / 13h-16h - e-mail: fiscalizacaoambiental@araraquara.com.br

NÃO FOI POSSIVEL VER O DUTO LADO DIREITO



DUTO HIDRÁULICO DE CONCRETO LADO ESQUERDO



“Levantamento executado pela Unidade de Fiscalização Ambiental (UFA), da Subdivisão de Fiscalização Ambiental (SDFA), parte da Divisão de Fiscalização e Licenciamento Ambiental (DFLA).”



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 82A5-C020-33E1-717B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DENILSON TRAVESSOLO (CPF 138.XXX.XXX-05) em 20/08/2025 08:22:05 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/82A5-C020-33E1-717B>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 95C1-D917-F12B-E39B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO (CPF 254.XXX.XXX-77) em 12/09/2025 16:10:02

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES (CPF 213.XXX.XXX-56) em 12/09/2025 16:33:27 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/95C1-D917-F12B-E39B>