



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Araraquara, 30 de setembro de 2026.

Ofício nº 029/2026 – S.D.U.

Resposta ao Requerimento 1947/2026 – Michel Kary

Pergunta:

Situação atual da edificação, indicando se está preservada, parcialmente demolida, totalmente demolida ou se corresponde a terreno sem construção

Resposta:

Foi realizada vistoria por profissional da Divisão de Fiscalização de Obras Particulares, Eng. Alexandre Cardoso que informou no processo:

“Em vistoria ao imóvel, foi verificado que o mesmo se encontra em estado precário de conservação e partes destruídas por pessoas em situação de rua que estão habitando o mesmo”

O Chefe de Divisão, Eng. Iago Sabino Rodrigues Solci complementa informando:

“Conforme vistoria realizada (...), verificou-se que o imóvel se encontra em estado de conservação precário e foi possível identificar aos fundos uma pequena parte da construção com demolição parcial, provavelmente por depredação e/ou ruína. ”

Encaminhamos juntamente com tal ofício, as imagens registradas pelo Eng. Alexandre. (6 fotos).

Atenciosamente

Arq. Priscila Vasques Crepaldi
Secretária de Desenvolvimento Urbano