

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA



COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – COMDEC

Araraquara, 09 de janeiro de 2011.

Ofício nº 001/10

A
Ilmo. Sr. Vereador
Elias Chediek Neto

ASSUNTO: Av. Santo Antonio, ao lado da Estação Ferroviária, Vila Xavier


Com os meus cordiais cumprimentos, venho através deste informar as reais condições do imóvel localizado Av. Santo Antonio, ao lado da estação ferroviária, Vila Xavier.

Segue em anexo Laudo de vistoria emitido pela Defesa Civil e Secretária de Obras, onde de acordo com o proprietário o mesmo ira tomar as emergenciais ate fevereiro de 2011 onde esta previsto uma reforma geral no imóvel.

Sendo assim a Defesa Civil ira retornar no referido imóvel, no mês de fevereiro de 2011 para comprovar se realmente iniciou as reformas emergenciais.

Na oportunidade renovamos os protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,


EDSON ADALBERTO ALVES
Coord. Executivo da Defesa Civil

Ciente
Arquivo
12/01/2011

INDICAÇÃO Nº: 1313/10
VEREADOR ELIAS CHEDIEK


12:12 12/01/2011 08:28:44 PROTOCOLO-COMDEC MUNICIPAL ARARAQUARA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO NÚMERO

1313/10



AUTOR: Vereador **ELIAS CHEDIEK**.

DESPACHO:

DEFERIDA.

Araraquara,

24 SET 2010


Presidente



070.464/2010

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Atendimento Único

05/10/2010 14:49:33 Guichê: 070.464/2010 Processo: 000.003/2010

Nome: C.M.A. - IND. 1313/2010 - IMÓVEL COM RISCO DE
DESABAMENTO NA AVENIDA SANTO ANTONIO JUNTO

Distribuição: Secretaria de Serviços Públicos

Assunto: OUTROS

Considerando que na Avenida Santo Antônio, junto ao pontilhão, há um imóvel com risco de desabamento, conforme fotos anexas,

Indico, satisfeitas as formalidades regimentais, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal Marcelo Fortes Barbieri, no sentido de que entre em entendimentos com a Secretaria Municipal de Obras e a Defesa Civil, a fim de que seja analisada a situação do referido imóvel.

Araraquara, 23 de setembro de 2010.


ELIAS CHEDIEK

Vereador





LAUDO DE VISTORIA

Em vistoria ao imóvel localizado na **Av. Santo Antonio, ao lado da Estação Ferroviária, Vila Xavier**, foi constatado que existe no local um prédio residencial, com as seguintes irregularidades:

Existem trincas de alvenaria em paredes do prédio e uma das paredes externas sofreu inclinação lateral, com um deslocamento de aproximadamente 5,0 cm para o exterior na extremidade superior.

Empoçamento de águas pluviais na lateral do prédio vem ocasionando recalque, o que resultou na avaria acima.

Existe umidade em paredes internas.

O prédio encontra-se com partes onde as paredes com trincas foram reparada.

Conclusão:

Diante do acima exposto conclui-se que, para eliminação de risco, o referido prédio deve passar por reforma.


NOTA:

A parte do imóvel com risco não está em uso e a proprietária foi informada sobre a necessidade imediata de eliminar o empoçamento de águas pluviais ao lado do prédio para não agravar a avaria existente.

Segundo a proprietária, os reparos necessários estão previstos para o mês de fevereiro próximo.

ARARAQUARA, 27 de outubro de 2010.


EDSON ADALBERTO ALVES
Coord. Executivo da Defesa Civil


CARLOS ALBERTO RIBEIRO
Engenheiro Civil - CREA 5061447084

1313

