

CÓPIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Indicação nº 1 7 6 9/19

Autoria: **Vereador Jéferson Yashuda**

Despacho: **DEFERIDO**

Araraquara, 08 ABR. 2019


Presidente



030.254/2019

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

Seção de Protocolo

08/04/2019 13:38:34 Guichê: 030.254/2019 Processo: 000.003/2019

Nome: **C.M.A. - IND. N° 1769/2019**

Distribuição: **Chefia de Gabinete**

Assunto: **SOL. FISCALIZAÇÃO**

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimentos com o setor competente do Departamento Autônomo de Água e Esgoto (DAAE) no sentido de que sejam realizadas vistoria e fiscalização no sistema de coleta de esgoto em toda a extensão da Avenida José Amaral Gurgel, no conjunto habitacional Laura Molina, zona Norte da cidade, atendendo reivindicação de moradores do bairro que enfrentaram nesse verão problemas com retorno de esgoto dentro de suas casas, especialmente na altura do número 695 daquela via pública. Os moradores solicitam vistoria casa a casa, pois informaram que nem todas as caixas de esgoto estão fechadas nas residências, além de haver despejo irregular de água pluvial na rede de esgoto.

Araraquara, 05 de abril de 2019.


Jéferson Yashuda
Vereador

09:47 08/04/2019 003637 PROTOCOLO-CMARA MUNICIPAL ARARAQUARA