



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 1534/2019

Em 23 de julho de 2019.

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**TENENTE SANTANA**  
MD. Presidente da Câmara Municipal  
Rua São Bento, 887  
ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **Indicação nº 2605/2019**, de autoria da Vereadora **THAINARA FARIA**, encaminhamos a esse Legislativo as inclusas cópias das informações prestadas pelo Senhor Superintendente do Departamento Autônomo de Água e Esgotos – DAAE.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

**ALAN SILVA**  
Chefe de Gabinete



**Departamento Autônomo de Água e Esgotos**

Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 - Araraquara-SP  
Fone: (16) 3324-9555 – Fax: (16) 3324-4571 – Atendimento: 0800 770-1595  
CNPJ 44.239.770/0001-67  
[www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)



Araraquara, 01 de julho de 2.019

À  
Chefia de Gabinete  
Prefeitura Municipal  
Araraquara – SP

Ref.: Guichê 047.745/2019 –Indicação 2605/2019 – Vereadora Thainara Faria.  
Relatório de Vistoria Ambiental – Av. Maria Brambilla Passos.

Em atenção à solicitação acima referenciada, da Vereadora Thainara Faria, encaminhamos em anexo o relatório de vistoria ambiental elaborado pelo setor competente deste Departamento.

Atenciosamente

Donizete Simioni  
Superintendente



GSAN - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO  
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

PAG 1/1  
14/06/2019  
13:49:00

ORDEM DE SERVIÇO

DADOS GERAIS

NÚMERO RA: 100069810 SITUAÇÃO RA: Pendente USUÁRIO GERAÇÃO R.A.: FRANCISCO MATEUS LIMA  
NÚMERO OS: 01242278 SITUAÇÃO OS: Pendente TIPO DE SERVIÇO: CÓRREGOS E RIOS  
TIPO DE SOLICITAÇÃO: AMBIENTAL ESPECIFICAÇÃO: FISCALIZACAO AMBIENTAL  
DATA ATENDIMENTO: 14/06/2019 13:45:00 DATA GERAÇÃO: 14/06/2019 13:48:58 MEIO SOLICITAÇÃO: INTERNO  
UNIDADE ATENDIMENTO: FISCALIZACAO CONTROL AMBIENTAL UNIDADE ATUAL: FISCALIZACAO CONTROL AMBIENTAL  
OBSERVAÇÃO: Lei Complementar Municipal N.18 (Código de Posturas - Artigos 107, 108, 109 e 110 ) e Art. 4º, § 1º, da DeliberaçAO do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) Normativa 01/2014 (Anexo II da DeliberaçAO #150; Processo SMA 6.557/2014.) e em conformidade com o disposto no Art. 9º, XIV, "a", da Lei Complementar 140/2011. SOLICITANTE INFORMA PEQUENAS EROSOES OCORRENDO NO LOCAL E SOLO CEDENDO A

DADOS DO LOCAL DA OCORRÊNCIA

MATRÍCULA IMÓVEL: INSCRIÇÃO IMÓVEL: ROTA: SEQ. ROTA:  
LOCALIDADE/SETOR/QUADRA: 001/---/---- SIT. ÁGUA: SIT. ESGOTO:  
CATEGORIA: QUANTIDADE ECONOMIAS: Nº HIDRÔMETRO:  
DATA INST. HIDR.: TEMPO DE USO HIDR.: Nº LACRE:  
END. OCORRÊNCIA: AVENIDA MARIA BRAMBILLA PASSOS, S/N - PQ RES SAO PAULO  
PONTO REFERÊNCIA: ROTATORIA / GUICHÊ PMA 47745/2019  
MUNICÍPIO: ARARAQUARA BAIRRO: PQ RES SAO PAULO  
ÁREA BAIRRO: BACIA/SUB-BACIA HIDROG.: RIBEIRAO DO OURO/ALTO OURO  
LOCAL OCORRÊNCIA: PAVIMENTO RUA: INDEFINIDO PAVIMENTO CALÇADA: INDEFINIDO  
DESCRIÇÃO LOCAL OCORRÊNCIA:  
USUÁRIO GERAÇÃO O.S.: FRANCISCO MATEUS LIMA Loc. Inst: Proteção:

DADOS DO SOLICITANTE

PROTOCOLO ATENDIMENTO: 20191201777518 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL:  
CLIENTE SOLICITANTE: UNIDADE SOLICITANTE:  
NOME SOLICITANTE: THAINARA FARIA  
TELEFONE SOLICITANTE:

ANOTAÇÕES/DESPACHOS

DADOS DA OCORRÊNCIA


OCORRÊNCIA		EXECUÇÃO	
<input checked="" type="checkbox"/> Serviço Executado	<input type="checkbox"/> Cliente Não Permitiu	DATA: 14/06/2019	Hr. Início: ___:___ Hr. Término: ___:___
<input type="checkbox"/> Serviço Já Executado	<input type="checkbox"/> Imóvel Fechado		Dt. Programação:
<input type="checkbox"/> Falta de Condição Técnica	<input type="checkbox"/>		

CONSTATAÇÕES

DESCRIÇÃO: *Constataou-se processo erosivo no local, conforme descrito no Relatório de Vistoria Ambiental em anexo.*

FUNCIONÁRIO

MATRÍCULA: 1741

ASSINATURA: 

LUIS HENRIQUE SCHIMIT JUNIOR  
Agente de Fiscalização  
Ambiental  
Matr. 1741

VISTO DO RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

SOLICITANTE/AUTOR DA INFRAÇÃO

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – Telefone: (16) 3324-9555 – Fax: (16)3324-4571  
CEP: 14802-510 – ARARAQUARA – SP – CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTO  
E-mail: [gfla@daae.araraquara.com.br](mailto:gfla@daae.araraquara.com.br) Visite nosso site – [www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)  
**ATENDIMENTO AO USUÁRIO 0800 770 1595**

# RELATÓRIO DE VISTORIA AMBIENTAL

## 1. CARACTERIZAÇÃO

O presente relatório é referente a:

Guichê PMA N.º 047.745/2019 de 05/06/2019

Indicação n.º 2605/2019 - Autoria da Vereadora Thainara Faria

Protocolo Câmara Municipal n.º 5531/2019 de 05/06/2019

Solicitação: Se faz necessário um estudo de impacto ambiental no Balão da Rua Maria Brambilla Passos no bairro Parque São Paulo, tendo em vista que a calçada está se desfazendo em razão das pequenas erosões que tem ocorrido no local, com grande risco de desabamento e transtornos para a população.

ENDEREÇO: Avenida Maria Brambilla Passos

BAIRRO: Parque São Paulo

MUNICÍPIO/UF: Araraquara/SP

COORDENADAS UTM: -21° 46' 43,60612" S -48° 8' 4,90228" W





## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – Telefone: (16) 3324-9555 – Fax: (16)3324-4571  
CEP: 14802-510 – ARARAQUARA – SP – CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTO  
E-mail: [gfla@daae.araraquara.com.br](mailto:gfla@daae.araraquara.com.br) Visite nosso site – [www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)  
**ATENDIMENTO AO USUÁRIO 0800 770 1595**

### 2. ATIVIDADES REALIZADAS

Nos dias 14/06/2019 e 18/06/2019 a Gerência de Fiscalização e Licenciamento Ambiental do Departamento Autônomo de Água e Esgotos – DAAE Araraquara, em atendimento à solicitação da Diretoria de Gestão Ambiental realizou vistoria no local para prestar informações técnicas para instrução ao Guichê PMA N.º 047.745/2019 – Indicação N.º 2605/2019 – Vereadora Thainara Faria








## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS


Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – Telefone: (16) 3324-9555 – Fax: (16)3324-4571  
CEP: 14802-510 – ARARAQUARA – SP – CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTO

E-mail: [gfla@daae.araraquara.com.br](mailto:gfla@daae.araraquara.com.br) Visite nosso site – [www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)

**ATENDIMENTO AO USUÁRIO 0800 770 1595**



**Foto 1: VISTA DA CALÇADA DA RUA MARIA BRAMBILLA PASSOS, PARQUE SÃO PAULO -  
DATA 14/06/2019**




**Foto 2: VISTA DA EROSÃO CONTIDA EMERGENCIALMENTE PELA PMA COM PEDRA  
RACHÃO – DATA 18/06/2019**





## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – Telefone: (16) 3324-9555 – Fax: (16)3324-4571  
CEP: 14802-510 – ARARAQUARA – SP – CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTO  
E-mail: gfla@daae.araraquara.com.br Visite nosso site – [www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)  
**ATENDIMENTO AO USUÁRIO 0800 770 1595**



14 de jun de 2019 14:44:24  
- 21,7787S 48,1347W

Avenida Arlindo Rodrigues da Costa

**Foto 3: VISTA DO DISPOSITIVO DE DRENAGEM DA RUA MARIA BRAMBILLA PASSOS  
EXISTENTE NA LATERAL DA EROSÃO, PARQUE SÃO PAULO – Data 14/06/2019**



14 de jun de 2019 14:44:44

- 21,7788S 48,1347W

Rua Maria Brambilla Passos

**Foto 4: VISTA DA EROSÃO NA AVENIDA FRANCISCO MARTINS CALDEIRA FILHO, PARQUE  
SÃO PAULO - Data 14/06/2019**



## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – Telefone: (16) 3324-9555 – Fax: (16)3324-4571  
CEP: 14802-510 – ARARAQUARA – SP – CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTO  
E-mail: [gfla@daae.araraquara.com.br](mailto:gfla@daae.araraquara.com.br) Visite nosso site – [www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)  
**ATENDIMENTO AO USUÁRIO 0800 770 1595**



**Foto 5: VISTA DA EROSIÃO NA AVENIDA FRANCISCO MARTINS CALDEIRA FILHO ESQUINA  
COM A RUA MARIA BRAMBILLA PASSOS, PARQUE SÃO PAULO - Data 18/06/2019**



## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – Telefone: (16) 3324-9555 – Fax: (16)3324-4571  
CEP: 14802-510 – ARARAQUARA – SP – CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTO  
E-mail: [gfla@daae.araraquara.com.br](mailto:gfla@daae.araraquara.com.br) Visite nosso site – [www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)  
**ATENDIMENTO AO USUÁRIO 0800 770 1595**

### 4. CONSTATAÇÕES

- a) Foi constatado processo erosivo às margens do Córrego Caixa D'Água (Córrego do Pinheirinho), por escoamento das águas pluviais oriundas das Ruas Galileu Galilei, Maria Brambilla Passos e Francisco Martins Caldeira Filho, no bairro Parque São Paulo, e que devido ao grande volume acumulado no ponto mais baixo do encontro das Ruas, escoam por cima da calçada, atingindo diretamente o talude da margem do Córrego, antes mesmo de alcançarem o sistema de drenagem existente logo abaixo (vide Fotos 1, 2 e 3);
- b) Foi constatado a execução pela Prefeitura Municipal, de uma contenção emergencial da erosão localizada na Rua Maria Brambilla Passos (ao lado do sistema de drenagem), com utilização de pedra rachão, e que em tese se aproximava do passeio público e oferecia riscos, conforme apontado pela Vereadora;
- c) Em tese, e por inspeção visual, o sistema e acessórios de drenagem urbana implantados nos bairros Jardim Santa Clara e Parque São Paulo, em específico no final da Rua Maria Brambilla Passos – Bairro Jardim Santa Clara, e Ruas Galileu Galilei e Francisco Martins Caldeira Filho - Bairro Parque São Paulo, demonstram-se insuficientes em função do volume escoado e o volume drenado pelo sistema e acessórios ( boca de lobo, ramais e redes), haja vista o processo erosivo verificado no local;
- e) Foi constatado outros dois pontos de início de processos erosivos às margens do Córrego e nas adjacências da erosão contida com pedra rachão pela Prefeitura Municipal (vide fotos 4 e 5), também oriundos de volumes e escoamentos de águas





## DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal, 380 – Telefone: (16) 3324-9555 – Fax: (16)3324-4571  
CEP: 14802-510 – ARARAQUARA – SP – CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. ISENTO  
E-mail: gfla@daae-araraquara.com.br Visite nosso site – [www.daaeararaquara.com.br](http://www.daaeararaquara.com.br)  
**ATENDIMENTO AO USUÁRIO 0800 770 1595**

pluviais na Bacia Hidrográfica;

### 5. INSTRUÇÕES À INDICAÇÃO N.º 2605/2019

Com base nas vistorias realizadas no local e as constatações apontadas sugerimos:

- a) verificação da capacidade e eventual ampliação do sistema de drenagem pluvial existente na Rua Maria Brambilla Passos – Bairro Jardim Santa Clara, e Ruas Galileu Galilei e Francisco Martins Caldeira Filho - Bairro Parque São Paulo, em função de haver um grande excedente pluvial que escoam superficialmente e que atingem o ponto mais baixo da bacia naquele local, ocasionando o escoamento das águas sobre as calçadas e iniciando processos erosivos nos taludes do Córrego;
- b) verificação da estabilidade dos taludes em função da proximidade das erosões com os passeios e vias públicas e contenção daqueles que forem considerados como risco a passeios e vias públicas, bem como a pessoas e veículos que nelas transitam;
- c) execução de muretas em toda extensão dos passeios públicos (calçadas), dos pontos mais baixos da bacia hidrográfica naquele ponto, a fim de evitar a passagem do excedente pluvial que atingem as calçadas para os taludes do Córrego;

  
**LUIS HENRIQUE SCHIMIT JUNIOR**  
Agente de Fiscalização  
Ambiental

Matr. 1741  
**Luis Henrique Schimit Junior**

Agente de Fiscalização Ambiental

DAAE Araraquara

25/06/2019

*de acordo;*

  
26.06.19  
**Eng. Artur de Lima Osório**  
Gerente de Fiscalização e  
Licenciamento Ambiental  
Matr. 1195