



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 2037/2022

Verificação das condições sanitárias da coletora de escoamento, localizada na Av. Carlos Manoel Joaquim Pinto de Arruda, no bairro Parque Residencial Jatobá.

Indico ao senhor Prefeito Municipal, a necessidade de entrar em entendimento com os setores competentes, no sentido de verificar as condições sanitárias da coletora de escoamento, localizada na Av. Carlos Manoel Joaquim Pinto de Arruda, no bairro Parque Residencial Jatobá.

Conforme visita deste gabinete acompanhada de munícipes, realizada no dia 24/03/2022, foi apurado que existe uma coletora de escoamento dentro da área de proteção permanente que está localizada em frente à Rua Pastor Roberto Casimiro da Silva.

Necessário verificar a situação dessa água empoçada, pois a coloração e o odor fétido, associado ao fato de estar localizada após um ponto fixo de descarte irregular de lixo trazem preocupações aos moradores, que reclamam da quantidade de mosquitos no local e do aumento de casos de dengue na região. O lugar é próximo a córregos.

Certa de sua atenção e devidas providências, agradeço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 4 de abril de 2022.

LUNA MEYER



Av. Carlos Manoel Joaquim Pinto de Arruda - Res. Jatobá
INSPEÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA



Vereadora
LUNAMEYER