



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

INDICAÇÃO Nº 3819/2022

Indico limpeza da galeria de água pluvial, localizada na esquina da Avenida José Francisco da Silva com a Rua João Batista Real, próximo da casa nº 42, no bairro Vila Gaspar.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de entrar em entendimento com o setor competente, com urgência, no sentido de proceder com a devida limpeza da galeria de água pluvial, localizada na esquina da Avenida José Francisco da Silva com a Rua João Batista Real, próximo da casa nº 42, no bairro Vila Gaspar, nesta cidade.

Moradores da região entraram em contato conosco relatando que o mau cheiro proveniente da galeria pluvial, estaria causando grandes transtornos para as pessoas que circulam no local.

Diante disso, a vereadora esteve in loco juntamente com técnicos do Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara (DAAE), e ficou constatado a necessidade em dar a devida manutenção na galeria, que a falta de limpeza colabora para água parada, o que é ideal para proliferação de animais peçonhentos, mosquito *Aedes Aegypti*, além de proliferação de bactérias que tornou o local com um odor extremamente desagradável.

Na expectativa de uma breve manifestação a respeito, ensejo para reiterar meus votos e estima e apreço.

Sala de Sessões “Plínio de Carvalho”, 2 de agosto de 2022.

FABI VIRGÍLIO