



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

REQUERIMENTO Nº 866/2022

Informações sobre o as condições sanitárias da coletora de escoamento da Av. Carlos Manoel Joaquim Pinto de Arruda, localizada no bairro Parque Residencial Jatobá.

CONSIDERANDO a indicação nº 2037/2022, que apontava a necessidade de verificar as condições sanitárias da coletora de escoamento, localizada na Av. Carlos Manoel Joaquim Pinto de Arruda, no bairro Parque Residencial Jatobá, uma vez que, em visita realizada no dia 24/03/2022, foi constatado neste local grande volume de água empoçada, com a coloração densa e o odor fétido;

CONSIDERANDO que o trecho é próximo a um ponto fixo de descarte irregular de lixo e de córregos;

CONSIDERANDO que a situação preocupa os moradores, que reclamam da quantidade de mosquitos no local e do aumento de casos de dengue na região;

CONSIDERANDO que em resposta à referida indicação, nos foi informado que o serviço teria sido realizado;

CONSIDERANDO o dever Constitucional desta vereadora em fiscalizar as atividades do Município e o funcionamento das atividades exercidas pelo Poder Executivo, visando sempre auxiliar e contribuir com melhorias em favor do Município.

Requeiro observado o inciso XIX do artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Araraquara, informações e encaminhamento de documentos, a essa Casa de Leis, as seguintes informações:

FAVOR REMETER A RESPOSTA AO NÚMERO DA QUESTÃO

01 - Que serviço foi realizado no local? Que dia ocorreu?

02 - Qual o resultado da verificação?

03 - O local continua empoçado?

04 - O local favorece criadouros de dengue?

Este gabinete tem por objetivo entender o funcionamento deste Executivo para atuar de maneira propositiva visando a construção do bem comum.

Pedimos a gentileza de ter atenção e cuidado nas respostas para que não sejam necessários novos documentos.

Certa de sua atenção e devidas providências, agradeço.

Sala de Sessões "Plínio de Carvalho", 11 de novembro de 2022.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

LUNA MEYER