



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 3395/2022

Em 23 de dezembro de 2022.

**Câmara Municipal de Araraquara**

Protocolo: 73/2023 de 03/01/2023 10:23

Documento: Resposta nº 1 à Indicação nº 5094/2022

Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA  
- CHEFIA GABINETE

Destinatário: Ger. Expediente Leg.

Ao  
Excelentíssimo Senhor  
**ALÚSIO BOI**  
MD. Presidente da Câmara Municipal  
Rua São Bento, 887  
ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta à **Indicação nº 5094/2022**, de autoria da Vereadora **LUNA MEYER**, sobre o assunto, encaminhamos a inclusa cópia do ofício expedido pelo Departamento Autônomo de Água e Esgotos (DAAE).

Na oportunidade, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**ALAN SILVA**  
Chefe de Gabinete

Araraquara, 7 de dezembro de 2022  
*Ofício 086/2022 – DOp*

Ao Ilmo. Sr.  
Donizete Simioni  
Superintendente

**Identificação:** Processo PMA 77973 de 16/11/2022.

**Ref.:** Indicação Nº 5094/2022 - "*Correção de vazamento na tampa da galeria de esgoto na Av. São Paulo, 1048*".

**Requerente:** Vereadora Luna Meyer.

**Local:** Av. São Paulo, nº 1048 a 1346 – Araraquara/SP.

Em atenção e atendimento a indicação da Exma. Senhora Vereadora Luna Meyer, temos a informar que foi executado reaperto da gaxeta de vedação do registro instalado sob o tampão, motivo pelo qual estava ocorrendo o vazamento que versa na indicação em referência.

Assim sendo encaminhamos em anexo, fotogramas e cópia da O.S. 1637133 de 01/12/2022, cuja finalidade é ilustrar os serviços executados pelo DAAE no local.

A disposição para outros esclarecimentos agradecemos.  
Atenciosamente,



Eng. Fernando H. Lourencetti  
Diretoria Operacional



Sejam bem-vindos ao novo Sistema Comercial - GSAN  
Comunidade e Ajuda do GSAN



CONSENSO

Gsan -&gt; Atendimento ao Publico -&gt; Ordem de Serviço -&gt; Manter Ordem de Serviço

Menu GSAN

Gsan

Ultimos Acessos ▾

[Entre em Contato](#)[Alterar Senha](#)

Usuário:

4626

Grupos:

GER REDES AGL ▾

Nº Acesso:

728

Data Ult. Acesso:

06/12/2022 06:16:18

Sua senha expira dentro de 880 dia(s).

[Sair](#)

Consultar Ordem de Serviço

[Ajuda](#)**Pesquisar outra Ordem de Serviço**

Número da OS:

Pesquisar

OS Anterior

Próxima OS

**Dados Gerais da Ordem de Serviço**

Número da OS: 1637133

Situação da OS: ENCERRADA

Número do RA: 100534084 Situação do RA: ENCERRADO

Data da Geração: 01/12/2022

Tipo do Serviço: 366  
VAZAMENTO RUA

Observação:

Valor do Serviço Original: 0,00 Valor do Serviço Atual:

Prioridade Original: NORMAL

Prioridade Atual: NORMAL

Unidade da Geração da OS: 10700 GERENCIA DE REDES EDIFICACOES

Usuário da Geração da OS: 22292 CELSO JOSE AGUSTONI

Unidade Atual: 10701 MANUTENCAO REDES DE AGUA

Data da Última

Emissão:

[Exibir Fotos da OS](#)

Data de Validade:

**Dados da Programação**

Data da Programação	Usuário da Programação	Equipe	Situação na Programação	Motivo do não Encerramento	Motivo da não Execução	Última Alteração
01/12/2022	CELSO JOSE AGUSTONI	RUA - EQ F 01	ATIVO			30/11/2022 12:32:48

**Dados do Local da Ocorrência**

Matrícula do Imóvel:

Rota:

Sequencial Rota:

Endereço da Ocorrência: AVENIDA SAO PAULO - 0 - PQ DO CARMO ARARAQUARA SP 14800-000

Ponto de Referência: ENTRE AS RUAS 9 E 12

**Dados do Encerramento da Ordem de Serviço**

Data do Início da Execução: 01/12/2022 08:34:51

Data do Encerramento: 01/12/2022 09:46:40

Data do Encerramento no Sistema: 01/12/2022 09:47:17

Serviço Executado: 366, Equipe: RUA - EQ F 01, Componentes: EQ F DUPLA 01. apertado de gracheta encanador Valdir ajudante Denis

Parecer do Encerramento:

Área Pavimentação: m<sup>2</sup>  
Comercial Atualizado: NÃO  
Motivo do Encerramento: 02 EXECUCAO DO SERVICO  
Unidade do Encerramento: 10000 SUPERINTENDENCIA  
Usuário do Encerramento: 2 USUARIO BATCH  
Funcionários:

Matrícula	Nome
-----------	------

Dados das Atividades da Ordem de Serviço

Atividade
ATIVIDADE UNICA



[Voltar](#)

[Imprimir Parecer](#)

[Atualizar](#)

[Consultar Trâmites](#)

[Tramitar OS](#)

[Atualizar Obs/Parecer](#)

[Imprimir](#)

Consultar Foto da OS

Ordem de Serviço: 1637133  
Tipo de Serviço: VAZAMENTO RUA



INICIO SERVICO



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -48,184697399999975  
Coordenada Y: -21,796675000000005  
Data da Foto: 01/12/2022 08:35:39

Coordenada X: -48,185447199999987  
Coordenada Y: -21,796988500000012  
Data da Foto: 01/12/2022 08:51:17




DURANTE SERVICO



DURANTE SERVICO

Coordenada X: -48,185447199999987  
Coordenada Y: -21,796988500000012  
Data da Foto: 01/12/2022 08:52:00

Coordenada X: -48,181381799999969  
Coordenada Y: -21,795358600000001  
Data da Foto: 01/12/2022 09:46:24



FIM\_SERVICO



INICIO SERVICO

Coordenada X: -48,181071099999969

Coordenada X: -48,181071099999969