



## **INDICAÇÃO Nº 2098/2023**

Limpeza e instalação de guias, sarjetas e sistema de drenagem na Av. Carmo Fiorillo, ao lado do 1965, no bairro Vila Santana.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal que entre em entendimento com os órgãos competentes no sentido de que se proceda com a limpeza e instalação de guias, sarjetas e sistema de drenagem na Av. Carmo Fiorillo, ao lado do 1965, no bairro Vila Santana.

Conforme verificado e registrado por este gabinete, não há guias instaladas. A via está repleta de vegetação, terra e pedras, o que cria diversas questões de insalubridade e de vigilância sanitária. Buracos diversos e uma cratera substituem a área referente às guias e sarjetas. Populares, preocupados com o aumento da erosão e inconformados com a impossibilidade de estacionar na via solicitaram a intermediação deste gabinete. Agradeço a atenção dispensada e fico ao aguardo das devidas providências.

Sala de Sessões "Plínio de Carvalho", 11 de abril de 2023.

LUNA MEYER

