

INDICAÇÃO № 5777/2023

Limpeza de guias, sarjetas e sistema de escoamento ao redor do imóvel da CER Prof. José Ênio Casalecchi, trecho que compreende a Rua Carlos Augusto Donato e a Av. Victor de Maria Pellozi, no bairro Valle Verde.

Indico ao Senhor Prefeito Municipal que entre em entendimento com os órgãos competentes no sentido de que se proceda com a limpeza de guias, sarjetas e sistema de escoamento ao redor do imóvel da CER Prof. José Ênio Casalecchi, trecho que compreende a Rua Carlos Augusto Donato e a Av. Victor de Maria Pellozi, no bairro Valle Verde.

Conforme verificado e registrado por este gabinete, as guias e as sarjetas estão repletas de mato, deteriorando a malha asfáltica e acumulando água parada sendo o logradouro ideal para o Aedes Aegypti. Além disso, quando chove, o mato fica repleto de lixo, tornando o ambiente ideal para a proliferação de animais da fauna sinantrópica. Agradeço a atenção dispensada e fico ao aguardo das devidas providências.

Sala de Sessões "Plínio de Carvalho", 24 de novembro de 2023.

LUNA MEYER



