



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

Araraquara, 1ª de dezembro de 2023

Ao
Excelentíssimo Senhor

PAULO LANDIM

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:


Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 728/2023**, de autoria do Vereador **MARCOS GARRIDO**, sobre o assunto, em anexo, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Colocando-nos à disposição para o que for necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração.

Atenciosamente,

EDINHO SILVA

Prefeito Municipal



| RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA | |
|---|--|
| Objeto | Imóvel Público, Rua Octavio Cezar Pereira. |
| Objetivo | Vistoria técnica. |
| Justificativa | Verificação da área. |
| Produto | Relatório técnico e fotográfico |
| Anexo | Fotos |
| LOCAL DA VISTORIA REALIZADA | |
| Endereço | Rua Octavio Cezar Pereira. |
| Quadra/Lote | Quadra 011 Lote 2 |
| Insc. Imob. | 19.0135.0024 |
| PARECER TÉCNICO | |
| Conforme vistoria no local, constatei que trata-se de áreas cercadas por alambrado sendo duas | |
| Institucional com vegetação proveniente de plantio de recuperação e parte de uma área verde. | |
| Na data da vistoria não foi observado nenhuma construção no local. | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Responsável pela vistoria | Eng. Alexandre Cardoso |
| Assinatura | |
| Data | 16/11/2023 |
| Anexo | Relatório fotográfico impresso |
| | |

