

## **INDICAÇÃO № 4929/2025**

Solicita substituição de tampa de caixa de inspeção do DAAE no Jardim Indaiá.

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Araraquara, com cópia ao Departamento Autônomo de Água e Esgotos (DAAE), que seja providenciada a colocação de tampa na caixa de inspeção localizada no cruzamento da Rua José Maria Ferreira Brandão com a Avenida Aryemir Gualtieri, no bairro Jardim Indaiá.

A referida caixa de inspeção encontra-se sem tampa, e, para alertar os transeuntes, moradores improvisaram pedaços de madeira sobre o local. No entanto, essa solução é precária e insegura, oferecendo risco de acidentes a pedestres, ciclistas e motoristas que transitam pela via, especialmente durante o período noturno ou em dias de chuva. A substituição ou reinstalação da tampa é uma medida simples e urgente, que visa garantir a segurança pública e a preservação da estrutura da rede de água e esgoto do município.

"PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO", 23 de outubro de 2025.

**ENFERMEIRO DELMIRAN** 





## CÂMARA MUNICÍPAL DE ARARAQUARA

## **ASSINATURAS DIGITAIS**

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=U90SESC2GR1F204D , ou vá até o site <a href="https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar">https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar</a> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: U90S-ESC2-GR1F-204D