



## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### INDICAÇÃO Nº 2713/2026

Indica a recolocação de lixeiras removidas na Praça Santos Dumont, localizada na Rua São Bento, n.º 909 – Centro.

Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Araraquara que determine ao setor competente da municipalidade a recolocação de duas lixeiras que foram removidas do solo, provavelmente por vândalos, e atualmente encontram-se sobre o gramado da Praça Santos Dumont, localizada na Rua São Bento, n.º 909, defronte a Casa da Cultura, Centro, neste município.

A presente indicação faz-se necessária tendo em vista que, conforme se verifica nas fotos anexas, as duas lixeiras foram removidas de seus locais de fixação original e permanecem abandonadas sobre o gramado da referida praça.

Ressalta que não há informações quanto à origem da remoção, não sendo possível identificar se a ação foi realizada por equipe da Prefeitura para eventual manutenção, remanejamento ou substituição, ou se decorre de ato de vandalismo.

Dessa forma, a situação atual compromete a adequada destinação de resíduos no local, podendo ocasionar o descarte irregular de lixo e prejudicar a limpeza, a organização e o aspecto visual da praça, que é um espaço público amplamente utilizado pela população.


Assim, solicita a devida verificação dos fatos e a imediata recolocação das lixeiras, garantindo melhores condições de uso, conservação e higiene do espaço público.

“PALACETE VEREADOR CARLOS ALBERTO MANÇO”, 27 de abril de 2026.

CORONEL PRADO



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA





## CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

### ASSINATURAS DIGITAIS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Araraquara. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar?chave=T829U8YDHA26700T>, ou vá até o site <https://consulta.camara-arq.sp.gov.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: **T829-U8YD-HA26-700T**