

Prefeitura Municipal de Araraquara
Gabinete do Prefeito
Subsecretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA

RELATÓRIO Nº 030/2025

DATA DA EMISSÃO: 16/07/2025

REFERENTE: Processo erosivo

ASSUNTO: Recuperação de erosão

LOCAL DA OCORRÊNCIA: Rua Maria Brambilla Passos s /nº

TIPIFICAÇÃO: Processo erosivo próximo ao passeio público e via pública

COORDENADAS: UTM 21.775 S e 48.1384 W

1. Detalhes da ocorrência e eventuais antecedentes históricos:

Após solicitação, nos dirigimos ao local onde constatamos o que segue:

O processo erosivo em questão situa-se na área verde Santa Clara, bairro Parque Residencial São Paulo, em 16/07/2025 a Defesa Civil de Araraquara juntamente com os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e bombeiros realizaram vistoria no interior do canal fluvial.

Foram constatados ao menos 04 lançamentos regulares de água pluvial no canal de macrodrenagem, sendo que apenas 01 possui dissipador de energia, e que isso contribui para que efetivamente existe processo de erosão e inclusive com sinais de trinca e rachaduras na calçada adjacente ao canal fluvial.

Verificou-se que há no local algumas ocupações irregulares na área de preservação, bem como presenciemos vários lançamentos de entulhos, inservíveis e todo tipo de material descartes de restos de jardinagem e outros.

Diante do acima exposto, o local foi devidamente sinalizado e por intermédio da Secretaria do Meio Ambiente confeccionado relatório nº 026/2025 de 16/07/2025, sendo

caracterizado como nível de risco CRÍTICO e que seja desenvolvido projeto técnico de recuperação do canal fluvial em questão.






16 de jul. de 2025 10:24:37
21.7784468S 48.1295247W
181° S

174 Rua Ciro Augusto Corrêa
Parque São Paulo
Araraquara
São Paulo
Número do índice: 30



16 de jul. de 2025 10:14:33
21.77765315864235S 48.13662752509117W
117° SE
03 Avenida Joseph Smith
10° Distrito Industrial
Araraquara
São Paulo
Número do índice: 26



16 de jul. de 2025 10:05:16
21.7768979S 48.1366052W
137° SE

28 Avenida Jocelyn Machado
10° Distrito Industrial
Araraquara
São Paulo
Número do índice: 18



16 de jul. de 2025 09:58:13
21.77668006159365S 48.13737854361534W
13° N
79 Avenida Santa Adelia
Jardim America (Vila Xavier)
Araraquara
São Paulo
Número do índice: 10



[Digite texto]

(Endereço da Defesa Civil Municipal)– CEP – Telefone – e-mail

Página



16 de jul. de 2025 09:44:43
21.775795267894864S 48.13840256072581W
112° E
119 Avenida José João Biffi
Jardim Santa Clara
Araraquara
São Paulo
Número do índice: 3

2. Prejuízos sociais e econômicos provocados:

- Resultados do evento: (quantidade)

- | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------------|
| () Desalojados | () Residência | () Estabelecimento de Saúde |
| () Desabrigados | () Comércio | () Obras de arte |
| () Desaparecidas | () Indústria | () Estrada/Travessia/Ponte |
| () Mortas | () Prédio Público | () Estabelecimento ensino |
| () Feridas | () Comunitário | |

- Serviços essenciais afetados:

- | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| () Saúde | () Comunicação | () Educação |
| () Energia | () Transporte | (X) Saneamento |
| () Segurança Pública | | |

- Danos ambientais: (X) Sim () Não

3. Providências adotadas:

- Considerando o art. 8º da Lei Federal nº 12.608/12 “VII – *vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis;*”

- 1- O processo erosivo foi constatado e a vistoria realizada em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente com objetivo de execução do projeto e futura recuperação do canal..

4. Conclusão:

A reconstrução desta área vai atender demandas importantes da população como saúde, educação, segurança pública, obras e serviços, trânsito, atendendo uma demanda de aproximadamente **4.000 famílias**, pois se trata de um acesso a vários bairros, tais como: Parque Residencial São Paulo, Alamedas 1 e 2, Parque dos Sabiás, Altos do Pinheiro 1 e 2, e é de suma importância para escoamento das águas pluviais e preservação do Meio Ambiente quanto ao canal fluvial mencionado.

Sendo assim, a reconstrução do lançamento das águas e a recuperação da área é de extrema importância pois além de atender as demandas do poder público junto a sua população com relação ao saneamento básico, irá permitir a recuperação da vegetação do local, e condições necessárias para preservação do Meio Ambiente, além de preservar e transmitir segurança aos moradores de vários bairros acima mencionados, evitando atingir o passeio público, via pública e residências, dessa forma evitando que famílias sejam desalojadas/desabrigadas por degradação e avanço da erosão.

ALEXANDRE LUIS DOS SANTOS

SubSecretário Proteção e Defesa Civil de Araraquara